

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.  
SERVICIOS

J-50043700-5  
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1  
Fecha: 17/05/2024  
Hora: 10:25 am

Orden de Servicio Nro. S1 - 5833

GABRIELA CAMPOS

Procedencia:

Emisión: 17/05/2024 10:42:44 Prometido: 17/05/2024 18:42:38

Cliente: MARLIG VANESSA OVIEDO DE GIMENEZ Ced/Rif: V-14695180

Tífs.: MOV (0414) 5663681

Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASE6PD915027 Carrocería: LS5A2ASE6PD915027 Motor: N3CT516301 Placa: AB968UN

Kmts.: 3787 Color: NEGRO Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE6PD915027

Asesor: GABRIELA CAMPOS


Tífs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

CAMPAÑA SUSTITUCION DE ALTERNADOR MODELO ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-001-2024

LS5A2ASE6PD915027



**Estado del vehículo:**

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT	Bueno	0,00

OBSERVACIONES: CAMPAÑA ALTERNADOR

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente