

VERSIONES MULTINACIONAL,C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 5834

Página 1 de 1
Fecha: 17/05/2024
Hora : 01:43 pm

GABRIELA CAMPOS

Procedencia : Cliente

Emisión : 17/05/2024 14:03:25 Prometido : 17/05/2024 22:03:22

Cliente : REYLANDER AYALA GUIZA Ced/Rif : V-12464559

Tifs.: MOV (0414) 3523438

Modelo : HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4

Fabricación: LSCBBZ2T6PG727620 Carrocería: LSCBBZ2T6PG727620 Motor: 15-37051454 Placa: A71CR7D

Kmts.: 7786 Fecha Venta: 23/02/2023 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T6PG727620

Asesor : GABRIELA CAMPOS

Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Cliente

Repuestos

REP	47-60-648-001	MOTOR TRANSFER CHANGAN F70	1,00
-----	---------------	----------------------------	------

Mano de Obra

MO	0201	REEMPLAZO DE MOTOR DEL TRANSFER (GARANTIA)	0,50
----	------	--	------

Percepción del Cliente


CLIENTE COMUNICA QUE EN OCASIONES LE ENCIENDE LA LUZ DEL 4X4

Reemplazo de motor de transfer

★ LSCBBZ2T6PG727620 ★ assec

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00



OBSERVACIONES: GARANTIA MOTOR DEL TRANSFER

Reylander Ayala

Asesor de Servicio o Garantía

Gabriela Campos

Aprobado por el cliente