

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA Año: 2023

Placa: A20BA3N Carrocería: LSCBBZ2T6PG727648

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	3691	OK	19/01/2024		16.734	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, UNIDAD PRESENTA LUZ DE 4X4 ENCENDIDA					Correc.:	
					0,00	
MECANICA	3661	OK	15/01/2024	16/01/2024	16.734	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: LUZ DEL 4X4 ENCENDIDA					Correc.:	
REV, MANTENIMIENTO DE 15.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLES VERIFICAR FILTRO DE AIRE Y POLEN INSTALACIOND E LOS FLANCHES						
REP	E001		EMPACADURA BAJANTE ESCAPE F70		2,00	Cliente
REP	F3000415		FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN		1,00	Cliente
REP	WL1030HD		ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO		6,00	Cliente
REP	F1012100RAA		FILTRO ACEITE CHANGAN F70		1,00	Cliente
MO	0012		REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE		2,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV.
MO	0038		REVISION DE LOS 15.000 KMS		5,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV.
MO	EMPACA01		INSTALACION DE FLANCHE DEL ESCAPE		3,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV.
MECANICA	3463	OK	11/12/2023	20/12/2023	12.623	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISAR UNIDAD CUESTA ENCENDER Y BOTA HUMO EN LA MAÑANA LUZ ENCENDIDA EN EL TABLERO					Correc.:	
CLIENTE INIDICO QUE TENIA LA LUZ DEL 4 X 4 ENCENDIDA					0,00	
MECANICA	3284	OK	13/11/2023	14/11/2023	10.236	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: CUPON VALIDO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO					Correc.:	
PREMIO						
REP	WL1030HD		ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO		6,00	Garantía Propia
REP	F1012100RAA		FILTRO ACEITE CHANGAN F70		1,00	Garantía Propia
MO	00070		MANTENIMIENTO 5.000 KM		3,00	Garantía Propia ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME
MECANICA	3283	OK	13/11/2023	13/11/2023	10.236	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 10.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLES SERVICIO A LA PCV					Correc.:	
REP	035		LIMPIA CARBURADOR		1,00	Cliente
REP	F3000415		FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN		1,00	Cliente
REP	8119030-BU02		FILTRO A/C CHANGAN F70 (POLEN)		1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01		FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70		1,00	Cliente
MO	0012		REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE		2,00	Cliente ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME
MO	0023		SERVICIO A VALVULA PCV		2,00	Cliente ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME
MO	FILTROS-2		REEMPLAZO FILTRO POLEN (A/A) - AIRE MOTOR		3,00	Cliente ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA Año: 2023

Placa: A20BA3N Carrocería: LSCBBZ2T6PG727648

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	2912	OK	21/09/2023	21/09/2023	5.201	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISION DE 5.000 KM UNIDAD PISTONEA AL MOMENTO DE REALIZAR LOS CAMBIOS						Correc.:
REP	000002	REFRIGERANTE SHELL 50/50			6,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN			1,00	Cliente
REP	F1012010-H01	FILTRO ACEITE ALSVIN / CS15			1,00	Cliente
MO	0002	REVISION DE LOS 5.000 KMS			5,00	Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA
MECANICA	2664	ANUL	21/08/2023	28/08/2023	1.462	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, UNIDAD PRESENTA RUIDO EN LA PARTE DEL MOTOR UNIDAD SE SIENTE PESADA EN SUBIDA(PENDIENTE)						Correc.:
REV, MANTENIMIENTO DE 1.000 KM						0,00