

MINUTA



Barquisimeto; 14 de Mayo 2024

Convocatoria:

Departamento: Inversiones Multinacional.

Por: Multinacional de Vehículos, C.A.

Asunto: Inspección de unidades en el taller

Asistentes:

Nómbre	Cargo	Empresa	Firma
Gabriela Campos	Gerente de Servicio	Inversiones Multinacional.	
María Soto	Gerente General	Inversiones Multinacional.	
Miguel Valero	Jefe de Taller	Inversiones Multinacional.	
Josmir Aguilar	Representante de servicio	Multinacional de Vehículos.	

Acuerdos - Compromisos

1. Inspección de unidades en el taller CS55
2. Inspección de unidad F70

AREA	DESCRIPCION	ACCION	FECHA	RESPONSABLE
Servicio	Inspección de Unidades en el taller.	Evaluación de unidades	14-05-2024	Josmir Aguilar

Rif. J-50025049-5

Calle Principal Local Parcela 53, Parque Industrial del Este, Caserío Las Piedras,
Yaritagua - Edo. Yaracuy

MDV-GEN-FC-014
REV. 01
MAYO 2023

Asunto: inspección Unidad CS55 Plus, con problema en cámara. Los datos del vehículo son los siguientes:

~~Vehículo: G44052515A065407~~


Km: 10652 Km

Placa: AB629XL


Probables causas: Unidad no reconoce ninguna cámara, se realiza inspección de cableado eléctrico midiendo resistencia y no se aprecia daños a nivel de ramales eléctricos, se realiza limpieza de puntos de tierra, y por ultimo se realiza pruebas con cada una de las diferentes cámaras, obteniendo como resultados que la cámara de retroceso se encuentra en malas condiciones. Es importante acotar que actualmente, el equipo de repuesto no tiene disposición de esta cámara, ya que se debe realizar el pedido como cámara frontal ya que es la misma cámara y solo tenemos que intercambiar bases.

Queda pendiente discutir tema de mano de obra ya que el técnico lleva alrededor de 5 días consecutivo en temas de desarmado, diagnóstico y armado de la unidad.

Registro Fotográfico



Capture de falla donde se muestra falla en el sistema de cámaras.



Conexión principal de cámaras en buenas condiciones.