



INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A. J500437005
Domicilio Fiscal: Av. Bracamonte, entre Avenida Libertador y Avenida Venezuela, Local NRO. 5/N, Zona Este Barquisimeto, Lara, Zona Postal 3001
+58 (424) 532.1072
inversionesmultinacional@gmail.com

Nº:

FORMA LIBRE

FACTURA Nro. 0000010919

Condición de Pago: Contado

Emisión: 11/06/2024

Vencimiento: 11/06/2024

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53.PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, EDO. YARACUAY, ZIP3201.

Teléfonos: MOV (0424) 5814147

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1.00	5,172.26	5,172.26
MO	Mano de Obra	1.00	9,272.88	9,272.88
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36.4500 según la tasa del BCV al 11-06-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		396.30	Subtotal BS:	14,445.14
Monto Exento USD:		0.00	Monto Exento BS:	0.00
Base Imponible IVA (16.00%) USD:		396.30	Base Imponible IVA (16.00%) BS:	14,445.14
IVA 16.00% USD:		63.41	IVA 16.00% BS:	2,311.22
Total Neto Factura USD:		459.71	Total Neto Factura BS:	16,756.36
Base Imponible IGTF (3%) USD:		0.00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0.00
IGTF 3% USD:		0.00	IGTF 3% BS:	0.00
Monto Total a Pagar USD:		459.71	Monto Total a Pagar BS:	16,756.36

Son: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS BS CON 36/100 CENTIMOS

SRG 2820, REEMPLAZO DE CAMARA.

INVERSIONES
MULTINACIONAL, C.A.
RIF: J-500437005

Empresa

Cliente

Nº DE CONTROL

00 011584



CHANGAN AUTO

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	AB629XL	N° Póliza	20232006-20	Nombre del Cliente	MULTINACIONAL DE VEHICULOS C.A.	N° Cédula Identidad - RIF	J-50025049-5
Modelo Vehículo	CS55PLUS	Año del Modelo	2023	Kilometraje	10652	Dirección	CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO SIN CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, EDO. YARACUY, ZIP3201.
VIN - Serial Completo	LS4ASE2E1PA266407	Fecha de Salida	2024-06-11	Estado	S/D	Teléfonos	04245814147
Concesionario	INVERSIONES MULTINACIONAL C.A		Código	CHIM001	Código (s) Técnico (s)	Ciudad	2024-06-10
Descripción de la Falla							
REEMPLAZAR CAMARA DE RETROCESO , EN VISTA QUE NO SE TIENE DISPONIBILIDAD DE LA CAMARA ADE RETROCESO SE DEBE REALIZAR EL PEDIDO COMO CAMARA FRONTAL, YA QUE ES LA MISMA CAMARA SOLO SE DEBEN INTERCAMBIAR LAS BASES.							

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CS5504020		M	CONJUNTO DE MAZO DE CABLES DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	2.50	24.00	60.00
2	CS5504029		M	CONJUNTO DE MAZO DE CABLES DE LA PUERTA TRASERA	1.20	24.00	28.80
3	CS5504021		M	CONJUNTO DE MAZO DE CABLES DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	0.70	24.00	16.80
4	CS5503073		M	CONJUNTO DE ARNÉS DE TECHO CORREDIZO	1.00	24.00	24.00
5	CS5504023		M	CONJUNTO DE MAZO DE CABLES DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA	0.70	24.00	16.80
6	CS5504024		M	CONJUNTO DE MAZO DE CABLES DEL CHASIS	4.50	24.00	108.00
7	S203F280706-0600	12235	R	CAMARA FRONTAL CHANGAN CS55PLUS	1.00	141.90	141.90
SUMATORIA TOTAL							396.30

SRG	500000002820	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN	
AUTORIZACION DEL CLIENTE:	CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO		
* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.	Certifico que el vehiculo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos segun lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.		
* Para probar este vehiculo fuera del taller si fuere necesario.	ACEPTADO Y FIRMADO:		
Aceptado:	FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO		
Gerente de Servicio	/ Gerente Repuestos		
MICHELLE	2024-06-04		
Gte. de Administración	Fecha de Registro en el Sistema		
	FECHA DE SALIDA:		
Total Mano de Obra	254.40		
Total Repuestos	141.90		
Total Otros Gastos	00.00		
Sub-Total	396.30		
Impuesto	63.41		
Total General	459.71		

INVERSIONES
MULTINACIONAL, C.A.
RIF: J-500437605
SERVICIO