



ANDINA
MOTOR'S, C. A.
RIF. J-50084357-7

FORMA LIBRE
Nº. DE CONTROL

00-007148

Av. Bolívar Local antiguo Local Automotriz Nro. P/B Sector Sur América El Vigía, Estado Mérida
Teléfonos: 0275 - 881 20 06 / 881 06 08 E-mail: changanelvigia@gmail.com

SERV. | CHANGAN

Condición de Pago: Crédito

FACTURA Nro. 0000006707

Emisión: 02/07/2024

Vencimiento: 02/07/2024

Días Crédito: 0

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, ARÍSTIDES BASTIDAS, YARACUY, VENEZUELA.

Teléfonos: OFI (0424) 5322639 , MOV (0424) 5322639

| Código | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Total |
|--|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| REP | Repuesto | 1,00 | 16.071,60 | 16.071,60 |
| MO | Mano de Obra | 1,00 | 3.062,23 | 3.062,23 |
| Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36,4551 según la tasa del BCV al 02-07-2024, PROV Nro. 0071 | | | | |
| Subtotal USD: | 524,86 | Subtotal BS: | 19.133,83 | |
| Monto Exento USD: | 0,00 | Monto Exento BS: | 0,00 | |
| Base Imponible IVA (16,00%) USD: | 524,86 | Base Imponible IVA (16,00%) BS: | 19.133,83 | |
| IVA 16,00% USD: | 83,98 | IVA 16,00% BS: | 3.061,41 | |
| Total Neto Factura USD: | 608,84 | Total Neto Factura BS: | 22.195,24 | |
| Base Imponible IGTF (3%) USD: | 0,00 | Base Imponible IGTF (3%) BS: | 0,00 | |
| IGTF 3% USD: | 0,00 | IGTF 3% BS: | 0,00 | |
| Monto Total a Pagar USD: | 608,84 | Monto Total a Pagar BS: | 22.195,24 | |

Son: VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO BS CON 24/100 CENTIMOS



RIF. J-50084357-7

SRG 5000000 2878

Empresa

Cliente

LITOGRAFICAS BENCARDINO C.A. RIF. J-30336003-3 Av. 19 Nº. 9-42 Barrio San Isidro Teléf. (0275)8810722 EL Vigía Edo. Mérida
Providencia No. Seniat 05/00079 del 30/01/2008 REGIÓN LOS ANDES

FORMA LIBRE Nº. DE CONTROL DESDE EL No. 00-006651 HASTA EL No. 00-007150 Fecha de Emisión 25-03-2024

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL: BLANCO CLIENTE

OR: 3475.



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| Placa AC273FL | N° Póliza | Fecha Vta | Nombre del Cliente | N° Cédula Identidad - RIF |
| | | 202322209-22 | JUAN CARLOS VERGARA SANTANA | v-19404501 |
| Modelo Vehículo | Año del Modelo | Fecha Creación | Kilometraje | Nro. De Autorización |
| ALSVINAT | 2023 | 2024-06-18 | 13110 | RC240628RCMRC62921 |
| VIN - Serial Completo | Fecha de Salida | Ciudad | Estado | Fecha Autorización |
| LS5AZASE5PD914094 | 2024-06-28 | | | 2024-06-28 |
| Concesionario | | Código | Código (s) Técnico (s) | Ciudad |
| ANDINA MOTORS CA | | CHAM006 | | |
| Descripción de la Falla | | | | |

| ITEM | REFERENCIA | SERIAL | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LA PARTE | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|------------------------|----------------|--------|------|---|----------|--------|---------------|
| 1 | 1005070-H01-AA | 12389 | R | CONJUNTO DEL VOLANTE DE DOBLE MASA CS15 | 1.00 | 431.20 | 431.20 |
| 2 | 1300156 | | C | ACEITE HIDRAULICO | 1.00 | 09.66 | 09.66 |
| 3 | B51101112 | | M | CONJUNTO VOLANTE BIMASA | 3.50 | 24.00 | 84.00 |
| SUMATORIA TOTAL | | | | | | | 524.86 |

| | | |
|--|--|--|
| SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____ FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio _____ Gerente Repuestos _____ Gte. de Administración _____ Fecha de Registro en el Sistema _____ | 500000002878 LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____ | Total Mano de Obra 84.00 Total Repuestos 431.20 Total Otros Gastos 09.66 Sub-Total 524.86 Impuesto 83.98 Total General 608.84 |
|--|--|--|

Tasa BCI: 36,4551 ✓
 Base Imponible Bs: 19.133,83 ✓

Rfg. (3054)

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3475

Página 1 de 1

Fecha: 18/06/2024

Hora: 09:01 am

NUMA ANTONIO BOSCH

Procedencia :

Emisión : 18/06/2024 00:00:00 Prometido : 18/06/2024 00:00:00

Cliente : JUAN CARLOS VERGARA SANTANA Ced/Rif : V-19404501

Tlfs.: MOV (0414) 7155281 ,DOM (0414) 7155281

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Carrocería: LS5A2ASE5PD914094 Motor: N3CT515331 Placa: AC273FL

Kmts.: 13110 Fecha Venta: 21/09/2023 Color: BLANCO Año: 2023

Asesor : ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO


Tlfs.:

| Tipo | Código | Descripción | Cantidad |
|------|--------|-------------|------------------------|
| | | | GARANTIA PLANTA |

Percepción del Cliente

VEHICULO PRESENTA RUIDO COMO EN EL ELECTROVENTILADOR
VEHICULO EN OCASIONES NO DA ARRANQUE COMO SI FUERA BATERIA
VEHICULO PRESENTA LUZ DE SERVICIO ENCENDIDA

LS5A2ASE5PD914094



R - RAYADO



[Handwritten signature]

Asesor de Servicio o Garantía

[Handwritten signature]

Aprobado por el cliente