



INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A. J500437005
Domicilio Fiscal: Av. Bracamonte, entre Avenida Libertador y
Avenida Venezuela, Local NRO. S/N, Zona Este Barquisimeto,
Lara, Zona Postal 3001
+58 (424) 532.1072
inversionesmultinacional@gmail.com

Nº:

FORMA LIBRE

FACTURA Nro. 0000011086

Condición de Pago: Contado

Emisión: 26/06/2024

Vencimiento: 26/06/2024

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53.PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS
PIEDRAS, YARITAGUA, EDO. YARACUY, ZIP3201.

Teléfonos: MOV (0424) 5814147

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1.00	680.03	680.03
MO	Mano de Obra	1.00	6,807.62	6,807.62
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36.3655 según la tasa del BCV al 26-06-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		205.90	Subtotal BS:	7,487.65
Monto Exento USD:		0.00	Monto Exento BS:	0.00
Base Imponible IVA (16.00%) USD:		205.90	Base Imponible IVA (16.00%) BS:	7,487.65
IVA 16.00% USD:		32.94	IVA 16.00% BS:	1,198.02
Total Neto Factura USD:		238.84	Total Neto Factura BS:	8,685.67
Base Imponible IGTF (3%) USD:		0.00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0.00
IGTF 3% USD:		0.00	IGTF 3% BS:	0.00
Monto Total a Pagar USD:		238.84	Monto Total a Pagar BS:	8,685.67

Son: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO BS CON 67/100 CENTIMOS

SRG 2867 REEMPLAZO DE INTERRUPTOR DE FRENO

INVERSIONES
MULTINACIONAL, C.A.
RIF: J-500437005

Empresa

Cliente

Nº DE CONTROL

00 — 011757



CHANGAN AUTO

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	Nº Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
AC770PB		20212112-21	LIMREG DE JESUS DURAN FLORES	V-10.792.552	500000002867
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2022	2024-06-18	11333		DC240621MRRRC12907
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASE2ND915748	2024-06-22	-		0414-5300976	2024-06-21
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
INVERSIONES MULTINACIONAL C.A			CHIM001		
Descripción de la Falla					
se recomienda reemplazo de interruptor de freno					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B51103062		M	CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO	0.30	24.00	07.20
2	3504130-BQ01	11811	R	INTERRUPTOR DE LUZ FRENO ALSVIN	1.00	18.70	18.70
3	B51105038		M	CONJUNTO DE MAZO DE CABLES DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	6.50	24.00	156.00
4	B51101160		M	CONJUNTO DE MAZO DE CABLES DEL MOTOR	1.00	24.00	24.00
SUMATORIA TOTAL							205.90

SRG	500000002867	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN	Total Mano de Obra	187.20
AUTORIZACION DEL CLIENTE:		CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO	Total Repuestos	18.70
* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.		Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.	Total Otros Gastos	00.00
* Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.		ACEPTADO Y FIRMADO:	Sub-Total	205.90
Aceptado:	<i>[Firma]</i>	FECHA DE SALIDA:	Impuesto	32.94
Gerente de Servicio	Gerente Repuestos		Total General	238.84
2024-06-18				
Gte. de Administración	Fecha de Registro en el Sistema			

INVERSIONES
MULTINACIONAL C.A
RIF: J-500000002867
SERVICIO