




REEMPLAZADAS





**CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD**  
**VIN: LS5A3DSE5PD911999**  
 Trademark Changan  
 Model SC7159ADB5  
 Engine Model JL473QF Net power 74.5kW  
 Piston displacement 1480mL  
 Total mass 1610kg  
 Manufacture date 2023-02-28 Seats 5

Página 1 de 1

Fecha: 27/05/2024

Hora: 09:20 am

VALENTINA SALAZAR

Tifs.: MOV (424) 8204255

**CHATE AUTOS C.A.** **J-50204316-0**  
**SERVICIO** **ORDEN DE REPARACIÓN**

Orden de Servicio Nro. SER - 1412  
 Procedencia : Garantía Planta Emisión : 25/05/2024 10:58:01 Prometido : 25/05/2024 18:57:51

Cliente : REINALDO ANTONIO MEDINA REVILLA Ced/Rif : V-9811323  
 Modelo : 2023CS15 - CS15  
 Carrocería : LS5A3DSE5PD911999 Motor : p3cv503577 Placa : AD339BF  
 Kmts. : 8676 Fecha Venta : 16/01/2024 Color : PLATA Año : 2023 Chasis : LS5A3DSE5PD911999  
 Asesor : VALENTINA SALAZAR Tifs. : MOV (0424) 1200403 , OFI (0424) 8436044

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Garantía Planta</b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	B3707010-H01	BUJIA ALSVIN/CS15	4,00
<b>Mano de Obra</b>			
MO	CS1501090	CONJUNTO DE BUJIA	0,40

**Percepción del Cliente**

VEHICULO PERDIDA DE POTENCIA los días posteriores

Vehículo: 18'102'00  
 Vehículo: Manual  
 Cliente: YGRO-CONST

VIN: LS5A3DSE5PD911999

GESTION DE COBRANZAS VEHICULO - 310'

Fecha: 27/05/2024

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

WOLF VITALTECH 10W30 HD  
SEMISINTETICO 20L

10,00 6,00 6,00 6,00 0,00 CLI

124,00



BUJIAS

BUJIAS REEMPLAZADAS

