

# CHONGQING CARS, C.A.

RIF J-501334099

📍 Calle 20 entre Av. 15 y 15A-1 Local Millennium  
Sector Canchancha, Maracaibo Edo. Zulia Zona Postal 4001

✉ Chongqingcars@gmail.com

☎ 0261-4157318 / 19  
Atención al Cliente 0424-6584137

FORMA LIBRE Nro. DE CONTROL 00 - 000987

SERVICIO

FACTURA Nro. 870

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 22/11/2022

Vencimiento: 22/12/2022

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS  
.YARITAGUA.EDO YARACUY.VENEZUELA.

Teléfonos: MOV (0424) 5322639


Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	16.552,38	16.552,38
TOT	Trabajo en Otros Talleres	1,00	548,83	548,83
MO	Mano de Obra	1,00	6.071,04	6.071,04

Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 9,9787 según la tasa del BCV al 22-11-2022, PROV Nro. 0071

Subtotal USD:	2.322,17	Subtotal BS:	23.172,25
Monto Exento USD:	0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:	2.322,17	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	23.172,25
IVA 16,00% USD:	371,55	IVA 16,00% BS:	3.707,56

Total Neto Factura USD: 2.693,72      Total Neto Factura BS: 26.879,81

Son : VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE BS CON 81/100 CENTIMOS



FACTURA DE RECLAMO DE GARANTIA SRG 500000000289 (O/S 1091) SEGUN APROBACION DC221121RMTGRV0294

CHONGQING CARS, C.A.  
RIF J-501334099

Litografía y Tipografía Pulgar S.R.L. RIF: J-30337388-7 Calle 88 Con Av. 7A Casa No 04-101 Sector Bella Vista Maracaibo Edo Zulia N° Providencia: Seniat /04/00524 de fecha 12/03/2008  
Región Zulfiana Identificador de Control N° 00-000001 hasta el 00-001000 Fecha de Elaboración: 30/09/2021

ESTE DOCUMENTO EN FORMA ORIGINAL DEBE TENER TACHADURA NI ENMENDADURAS NOTA: ORIGINAL EN BLANCO / COPIA COLOR

Original

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A51BD6J		20211707-17	RAFAEL ANGEL ANDRADE ARAUJO	V141348457	500000000289
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X4	2021	2022-10-20	52649		DC221121RMTGRV0294
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T5MG697330	2022-11-21	-		0414-3804594	2022-11-21
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
CHONGQING CARS CA			CHCH010		-

**Descripción de la Falla**  
VEHÍCULO EVALUADO CON JEFE DE TALLER, EN EL CUAL SE EVIDENCIA BAJA COMPRESIÓN EN DOS CILINDRO POR LO QUE SE RECOMIENDA DESARMAR EL MOTOR PARA DIAGNOSTICAR DAÑOS INTERNOS.

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1002011RAAA		R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	60.50	242.00
2	1004018ANA		R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	06.60	52.80
3	J1005201RAA		R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN	1.00	77.00	77.00
4	1005250RAA	factura n° 5055	R	EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70	3.00	107.80	323.40
5	1011100RAA	factura n° 5055	R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	96.80	96.80
6	1005013RAA		R	ENGRANAJE BOMBA ACEITE Y VACIO F70	1.00	38.50	38.50
7	1005100RAA		P	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70	1.00	99.00	99.00
8	PJ201005-0101		R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	167.20	167.20
9	1000000RAA		R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	220.00	220.00
10	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
11	P20101016		M	CIGÜEÑAL	7.70	15.00	115.50
12	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
13	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
14	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
15	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
16	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
17	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
18	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
19	1300002		T	SERVICIO TAPA DE COMPRESIÓN	1.00	55.00	55.00
20	P20101122		M	SOBREALIMENTADOR	0.70	12.00	8.40
21	1300156		C	REFRIGERANTE	1.00	06.28	06.28
22	1300156		C	ACEITE DE MOTOR	7.00	10.00	70.00
23	1300156		C	SILICON	1.00	06.19	06.19
24	51342	FACT N° 3643	R	FILTRO DE ACEITE WIX CHANGAN F70	1.00	06.60	06.60
25	1118300ANB	FACTURA 4082	R	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1.00	253.00	253.00
26	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
27	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
<b>SUMATORIA TOTAL</b>							<b>2,322.17</b>

<p><b>SRG</b> <b>AUTORIZACION DEL CLIENTE:</b> * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo en el taller si fuere necesario. Aceptado: _____</p>	<p>500000000289</p> <p><b>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION</b> <b>CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO</b> Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos en el momento establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.</p> <p style="text-align: center;">ACEPTADO Y FIRMADO FECHA DE SALIDA: 21-11-22</p>	<p>Total Mano de Obra 608.40 Total Repuestos 1,576.30 Total Otros Gastos 137.47 Sub-Total 2,322.17 Impuesto 371.55 Total General 2,693.72</p>
<p>FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO</p> <p>Gerente de Servicio _____ Gerente Repuestos 2022-10-20 Ctd. de Administración _____ Fecha de Registro en el Sistema _____</p>	<p><b>CHONGQING CARS CA</b> RIF J-501334099</p>	