



**ANDINA**  
MOTOR'S, C. A.  
RIF. J-50084357-7

FORMA LIBRE  
Nº. DE CONTROL

00-007747

Av. Bolívar Local antiguo Local Automotriz Nro. P/B Sector Sur América El Vigía, Estado Mérida  
Teléfonos: 0275 - 881 20 06 / 881 06 08 E-mail: changanelvigia@gmail.com

SERV. | CHANGAN

Condición de Pago: Crédito

**FACTURA Nro. 000007288**

Emisión: 13/09/2024

Vencimiento: 13/09/2024

Días Crédito: 0

Nombre y Apellido ó Razón Social: **MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.**

Ci/Rif: **J-50025049-5**

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, ARÍSTIDES BASTIDAS, YARACUY, VENEZUELA.

Teléfonos: OFI (0424) 5322639 ,MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	11.841,62	11.841,62
MO	Mano de Obra	1,00	881,78	881,78
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36,7410 según la tasa del BCV al 13-09-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		346,30	Subtotal BS:	12.723,40
Monto Exento USD:		0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:		346,30	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	12.723,40
IVA 16,00% USD:		55,41	IVA 16,00% BS:	2.035,74
Total Neto Factura USD:		401,71	Total Neto Factura BS:	14.759,14
Base Imponible IGTF (3%) USD:		0,00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0,00
IGTF 3% USD:		0,00	IGTF 3% BS:	0,00
Monto Total a Pagar USD:		401,71	Montò Total a Pagar BS:	14.759,14

Son: CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BS CON 14/100 CENTIMOS



SRG 5000000 3042

TODOS PAGO DE ESTA FACTURA EN MONEDA DISTINTA A LA DE CURSO NACIONAL (BS), ESTARÁ SUJETO AL COBRO ADICIONAL 3% DEL IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERA (IGTF), DE CONFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVO

Empresa

Cliente

LITOGRAFICAS BENCARDINO C.A. RIF. J-30336003-3 Av. 19 N°. 9-42 Barrio San Isidro Teléf. (0275)8810722 EL Vigía Edo. Mérida  
Providencia No. Seniat 05/00079 del 30/01/2008 REGIÓN LOS ANDES  
FORMA LIBRE Nº. DE CONTROL DESDE EL No. 00-007651 HASTA EL No. 00-008150 Fecha de Emisión 12-08-2024

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL: BLANCO CLIENTE

02: 3033



# SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A72CR7D		20241901-19	AGROPECUARIA SAN SIMON, C.A. (ASASICA)	J-07034932-8	500000003042
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
HUNTER-4X4	2023	2024-09-06	36790	CTRA HACIENDA SAN SIMON ACUAEDUCTO SAN CARLOS DEL ZULIA CASA SIN SECTOR PUERTO REAL VIA LA VICTORIA, SANTA BARBARA, COLON, ZULIA, VENEZUELA.	RC240913RMRC63093
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T0PG72631	2024-09-13			(0414) 6486873 - (0261) 5208520	2024-09-13
Concesionario	Código	Código (s) Técnico (s)			
ANDINA MOTORS CA	CHAM006				
<b>Descripción de la Falla</b>					
SE REALIZA DIAGNOSTICO CON ESCANER ARROJA LOS CODIGOS P-17813 / P178211 AMERITA REEMPLAZO DE MOTOR DE TRANSFER					

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	47-60-648-001	13263	R	MOTOR TRANSFER CHANGAN F70	1.00	322.30	322.30
2	P20102041		M	CONJUNTO DE ACTUADOR ABS / ESP	1.00	24.00	24.00
<b>SUMATORIA TOTAL</b>						<b>346.30</b>	<b>346.30</b>

**SRG** 500000003042

**AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE:**  
 \* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.  
 \* Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.  
 Aceptado: \_\_\_\_\_

**FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:**  
 Gerente de Servicio: \_\_\_\_\_  
 Gerente Repuestos: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Registro en el Sistema: 2024-09-06

Gte. de Administración: \_\_\_\_\_ Fecha de Registro en el Sistema: \_\_\_\_\_

**LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION**  
**CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO**  
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Seguro para tal fin.  
 ACEPTADO Y FIRMADO: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE SALIDA: \_\_\_\_\_

Total Mano de Obra: 24.00  
 Total Repuestos: 322.30  
 Total Otros Gastos: 00.00  
 Sub-Total: 346.30  
 Impuesto: 55.41  
 Total General: 401.71



Tasa BCV: 36.7410.  
 Base Imponible: 12.723,90

RF9. 3282

ANDINA MOTOR'S, C.A.

SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3833

Página 1 de 1

Fecha: 31/08/2024

Hora: 09:42 am

NUMA ANTONIO BOSCH

Procedencia: Garantía Planta

Emisión: 31/08/2024 09:40:24

Prometido: 31/08/2024 00:00:00

Cliente: AGROPECUARIA SAN SIMON, C.A. (ASASICA) Ced/Rif: J-07034 0046, OFI (0261) 5208520 8516, MOV (0414) 6486873

Modelo: HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4

Cargoceria: LSCBBZ2T0PG727631 Motor: 15-37051461 Placa: A72CR7D

Kmts.: 36790 Fecha Venta: 19/01/2024 Color: BLANCO Año: 2023

Asesor: ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO



Tifs.:

tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>antia Planta</b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	47-60-648-001	MOTOR TRANSFER CHANGA F70	1,00 - 13263. - 322, 30.
<b>Mano de Obra</b>			
MO	P20102041	CONJUNTO DE ACTUADOR ABS / ESP	1,00

**Percepción del Cliente**

REVISAR LUZ DE 4X4 EN OCASIONES ENCIENDE CUANDO EL VEHICULO ESTA ESTACIONADO O EN VIAJE

P- 178013 - P178211



TECNICO: Ramón Cortés

FIRMA \_\_\_\_\_

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente