

SERVICIOS PREVENTIVOS BÁSICOS

Fecha de compra: 10/09/24 Fecha de reemplazo: _____

TP TECHNOPLATE

TX TECHNOLOGY

CONTROL	-Carga de Voltaje	-Inspección Física	-Revisar conectores	-Revisión de la instalación de la batería	-Revisión de las terminales	SELLO NEGOCIO
1						
2						
3						

CONTROL	-Carga de Voltaje	-Inspección Física	-Revisar conectores	-Revisión de la instalación de la batería	-Revisión de las terminales	SELLO NEGOCIO
1						ASISTENTE SIGNAL 000470009
2						
3						

Nombre del Distribuidor: INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
 Nombre del Comprador: JULIO ANTONIO BRITO CLEMENTE


DATOS DEL AUTOMOVIL MARCA/AÑO/SUBMARCA	DATOS DE LA BATERIA MODELO/NÚMERO DE SERIE	SE ANEXA ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO	BATERIA PARA USO
<u>NEW ALSVIN</u>	<u>42-900</u>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	COMERCIAL <input type="checkbox"/> PARTICULAR <input checked="" type="checkbox"/>

DURACELL®

AUTOMOTIVE BATTERIES

42-900

Póliza de Garantía
Baterías DURACELL para auto



SU BATERÍA DURACELL CUENTA CON UNA GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

Para hacer efectiva esta póliza se deberán llenar de manera clara y correcta cada uno de los espacios requeridos, así como llevar a revisión preventiva su batería.

Nº 115433

SERIAL DE VERIFICACION

02417011

SERIAL DE SEGURIDAD

34177788

SERIAL DE GARANTIA

30 NOV 2024

NO SE CONSIDERAN DEFECTOS DE FABRICACIÓN:

- *Por sobre carga debido a la falla del sistema eléctrico del automóvil.
- *Daños o ruptura en la caja o tapa por golpes o exceso de apriete.
- *Batería seca.
- *Daños por vibración excesiva al no sujetar firmemente la batería a su base.
- *Postes dañados por golpes, re-trabajo o semi-fundidos por falso contacto.
- *Aplicación incorrecta.
- *Batería sulfatada por inactividad (almacenamiento prolongado)
- *Por haber instalado y/o cargado con polaridad invertida
- *Alteraciones de la batería por personas o establecimientos no autorizados por Compañía Promotora de Acumuladores S.A. de C.V.

PRECAUCIONES:

La batería contiene ácido sulfúrico el cual puede provocar quemaduras graves, si existiera alguna fuga de este líquido evite el contacto con la piel, ojos o ropa.

Si hay contacto en los ojos, piel o ropa lávese con abundante agua durante 15 min y llame a su médico inmediatamente.

Antídoto Externo: Lávese con agua abundante.

Antídoto Interno: Beba grandes cantidades de leche. No acercar la batería a llamas o chispas ya que podría provocar explosiones.

Para hacer válida esta garantía visite alguno de nuestros Centros de Servicio DURACELL

Visite nuestro sitio web;

www.duracellauto.com.mx para obtener una lista de los Centros de Servicio Autorizados más cercanos a su domicilio.

Notas:

Cuando el Centro de Servicio DURACELL (CSD) pague una garantía deberá otorgar una nueva póliza considerando:

- *Anotar fecha de Compra Inicial.
- *Anotar fecha de Reemplazo.
- *Anexar la nota de compra.

* En caso de NO haber realizado sus revisiones preventivas la batería perderá TODA garantía.

COMPAÑÍA PROMOTORA DE ACUMULADORES S.A. DE C.V.

Av. Gustavo Baz Prada #2160 Puerta 9 Col Parque Industrial la Loma, Tlalnepantha Edo. de México, México C.P 54060 RFC: PAC040511B22

©2018 DURACELL, Bethel, CT 06801. Duracell is a registered trademark of Duracell U.S. Operations, Inc. used under license. All rights reserved.

NOMBRE Y SELLO DEL CENTRO DE SERVICIO