

VERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

Página 1 de 1

ORDEN DE REPARACION

Fecha: 10/09/2024

Orden de Servicio Nro. S1 - 6665

Hora : 08:51 am

Procedencia : Cliente

Emisión : 09/09/2024 14:54:12 Prometido : 10/09/2024 00:00:00

MONICA GUTIERREZ

Cliente : JULIO ANTONIO BRITO CLEMENTE Ced/Rif : V-12883737

Tífs.: MOV (0412) 0555633

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASE0PD926296 Carrocería: LS5A2ASE0PD926296 Motor: P3CT512331 Placa: AC560XF

Umts.: 15720 Fecha Venta: 28/11/2023 Color: PLATA Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE0PD926296

Asesor : GABRIELA CAMPOS

Tífs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Cliente

Repuestos

REP	BAT-DUR-42 900	BATERIA GRUPO 42 DE 900 AMP	1.00
-----	----------------	-----------------------------	------

Mano de Obra

MO	0112	REEMPLAZO DE BATERIA (GARANTIA)	0.30
----	------	---------------------------------	------


Percepción del Cliente

CLIENTE MANIFIESTA DESDE LA SEMANA PASADA SE LE HA ESTADO DESCARGANDO LA BATERIA, LO HACE COMO CADA 2 DIAS, PRESENTA LUZ DE TRANSMISION ENCENDIDA

LS5A2ASE0PD926296

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00



OBSERVACIONES: GARANTIA BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente