

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 5293

Página 1 de 1
Fecha: 12/09/2024
Hora: 01:39 pm

KARELYS CAROLINA Y.

Procedencia: Garantía Planta Emisión: 12/09/2024 07:34:09 Prometido: 12/09/2024 15:34:06

Cliente: JOSE LUIS DUARTE HERNANDEZ Ced/Rif: V-20777138

Tifs.: MOV (0414) 6052169

Modelo: HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA

Carrocería: LSCBBZ2T8RG900055 Motor: 44-38110482 Placa: A61BA4N


Kmts.: 3570 Fecha Venta: 09/05/2024 Color: GRIS Año: 2024 Chasis: LSCBBZ2T8RG900055

Asesor: KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Repuestos			
REP	8702300ANS	BOMBIN DE COMBUSTIBLE CHANGAN	1,00
Mano de Obra			
MO	P20101110	CONJUNTO DE FILTRO DIESEL	0,50

Percepción del Cliente

REVISAR UNIDAD LLEGO EN GRUA NO ENCIENDE



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00

BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

04146052169
Aprobado por el cliente

1