



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	A24N6C	Nº Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
Modelo Vehículo	F704X2	Año del Modelo	2020	MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.	J50226495	500000003087
VIN - Serial Completo	LSCB927TS.G737890	Fecha de Salida	2024-10-01	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
Concesionario	ELITE AUTOS, CA	Fecha Creación	2024-09-16	157030	CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE	ZYURIGALZ40930RTCMRC93130
Descripción de la Falta	En el momento de verificar los daños internos, se evidencian rasguños en el cárter con un Enguamento de concha frontal del cigüeñal, por otra parte el cigüeñal está fracturado en dos partes además de presentar un poco de despiece en alguna de las bancadas producto del juego axial que sumo el cigüeñal una vez fracturado, adicional a esto se observó que la coura del piñón del cigüeñal está rota, lo que ocasionó la desincronización y por ende fractura de los muelles, todo esto producto de una pérdida de lubricación posiblemente ocasionado por el daño de la coura frontal del cigüeñal.					

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1005250RAA	fact12566	R	ENSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70	3.00	117.52	352.56
2	1005021AUA	fact12566	R	CIGUEÑAL DE MOTOR CHANGAN F70	1.00	709.28	709.28
3	1007100RAA	fact12839	R	MARTILLO/TAQUETE CHANGAN F70	18.00	38.48	615.65
4	1011100RAA	fact12839	R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	109.20	109.20
5	1000000RAA	fact12839	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	156.00	156.00
6	1005080RAA	fact12839	R	ENGRANAJE CIGUEÑAL CORREA TIEMPO F70	1.00	42.64	42.64
7	J1005201RAA	fact12573	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	34.32	34.32
8	PJ201005-0101	fact11907	R	CORREA DE TIEMPO CHANGAN F70	1.00	170.56	170.56
9	1021013RAA	fact11907	R	TENSOR CORREA TIEMPO CHANGAN F70	1.00	78.00	78.00
10	1021020RAA	fact11907	R	POLEA CORREA TIEMPO CHANGAN F70	1.00	101.92	101.92
11	1021030RAA	fact11907	R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	2.00	38.40	72.80
12	1004018AUA	fact11907	R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	65.20	41.60
13	F1012100RAA	fact11908	R	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	97.28	97.28
14	1300002		T	BARRIENO (REACONDICIONADO DE ALOJAMIENTO DE CONCHA COJINETE)	1.00	350.00	350.00
15	1300156		C	ACEITE VIOLF 10W/30	6.00	12.00	72.00
16	1300156		C	LARSSON OXIMA PLUS SILICON	1.00	04.00	04.00
17	1300156		C	REFRIGERANTE ANARANJADO ACDELCO	2.00	21.00	42.00
18	1300002		T	SERVICIO DE CAMARA	1.00	60.00	60.00
19	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
20	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
21	P20101016		M	CIGUEÑAL	7.70	15.00	115.50
22	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
23	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
24	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
25	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
26	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
27	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
28	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
29	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
					SUMATORIA TOTAL		3,619.84



RIF: J-502043160

SRG	500000003087	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN
AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE:		
Para efectos de las reparaciones arriba mencionadas.		
Para probar el vehículo fuera del taller si fuere necesario.		
Aceptación:		
Gerente de Servicio		
Fecha de Registro en el Sistema		
FECHA DE SALIDA:		
ACEITE		
Total Mano de Obra	600.00	
Total Repuestos	2,491.84	
Total Otros Gastos	528.00	
Sub-Total	3,619.84	
Impuesto	579.17	
Total General	4,199.01	

FACTURA Nro. 2160

Condición de Pago: CREDITO Emisión: 01/10/2024
Nombre(s) y Apellido(s) o Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS CA
Carrocería: LSCBBZ2TSLG737690 Placas: A24AY6C
Dirección: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARELA 53, PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, EDO YARACUY
Teléfonos: OF (0424) 5322639, MOV (0424) 5322639

Vencimiento: 04/10/2024
RIF: J-50025049-5

Agesor: VALENTINA SALAZAR

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1005290R.A.	ENSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70	3	117,52	352,56
1005021A.A.	CIGÜEÑAL DE MOTOR CHANGAN F70	1	709,28	709,28
1007100R.A.	MARTILLO/TAQUETE CHANGAN F70	16	36,46	615,36
1011100R.A.	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1	109,2	109,20
1000000R.A.	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1	156	156,00
1005080R.A.	ENGRANAJE CIGÜEÑAL CORREA TIEMPO F70	1	42,64	42,64
J1006201R.A.	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL F70	1	34,32	34,32
PJ201005-0101	JGO ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO	1	170,55	170,55
021013R.A.	CORREA DE TIEMPO CHANGAN F70	1	76	76,00
1021020R.A.	TENSOR DE CORREA DE TIEMPO CHANGAN F70	1	101,92	101,92
1021030R.A.	POLEA CORREA DE TIEMPO CHANGAN F70	2	36,4	72,80
1001046A.A.	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8	5,2	41,60
F1012100R.A.	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1	7,26	7,26
1300156	ACEITE WOLF 10W30	6	12	72,00
1300156	LARSSON AXIMA PLUS SILICON	1	4	4,00
1300156	REFRIGERANTE ANARANJADO ACEOELCO	2	21	42,00
TOT				
1300002	BARRENO (REACONDICIONADO DE ALOJAMIENTO DE CONCHA COJINETE)	1	350	350,00
1300002	SERVICIO DE CAMARA	1	60	60,00
MANO DE OBR.A.				
P20101016	CIGÜEÑAL	7,7	15	115,50
P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTON	7,7	15	115,50
P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3,1	15	46,50
P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDRO	1	15	15,00
P20101036	TAPA DE LA CAMARA DE VALVULAS	0,7	15	10,50
427	CAMBIAR EL ACEITE	0,4	15	6,00
0126	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0,7	15	10,50
P20101035	JUNTA DE CULATA	7	15	105,00
P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0,8	15	12,00
P20101027	CUBIERTA DE CADENA	3,2	15	48,00
P20101004	PISTON	7,7	15	115,50

Tasa de cambio aplicada 1 Bs/USD = 36,9227 según tasa del BCV al 01-10-2024 PROV Nro.0071

Subtotal Bs:	133.654,26	Subtotal \$:	3.619,84
Base Imponible Bs:	133.654,26	Base Imponible \$:	3.619,84
IVA 16,00% Bs:	21.384,68	IVA 16,00% \$:	579,17
Base Imponible IGTF Bs:	0,00	Base Imponible IGTF \$:	0,00
IGTF 3% Bs:	0,00	IGTF 3% Bs:	0,00
Total Neto Factura Bs:	155.038,94	Total Neto Factura USD	4.199,01

SON: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES Y CINCO CENTAVOS

ELITE
AUTOS CA
Emisor
RIF: J-502043160

Cliente
ELITE
AUTOS

Cambio establecidos por el BCV de Bs/USD según Res #18-05-01 (GAC OFIC NRO. 41.624 02-05-2019)

RECLAMO DE GARANTIA NRO 199 REPARACION DE MOTOR UNIDAD A24AY6C NRO AUTORIZACION ZYURIGAL240930RTTCMRC93130
ALICUOTA SEGUN G.O 41244 DE FECHA 26/09/2017