

RF9. 3307

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7
ORDEN DE REPARACION
Orden de Servicio Nro. S1 - 3894

Página 1 de 1
Fecha: 17/09/2024
Hora: 10:29 am
NUMA ANTONIO BOSCA

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 17/09/2024 10:23:17 Prometido : 17/09/2024 19:00:00

Cliente : ANDINA MOTOR'S, C.A. Ced/Rif : J-50084357-7 Tifs.: OFI (0275) 8810608 ,MOV (0275) 8810608

Modelo : HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4


Carrocería: LSCBBZ2T4RG900070 Motor: 44-38120853 Placa: A66BK6E

Kmts.: 4813 Fecha Venta: 11/07/2024 Color: BLANCO Año: 2024

Asesor : NUMA ANTONIO BOSCA RONDÓN Tifs.:


Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Repuestos			
REP	8702300ANS	BOMBIN DE COMBUSTIBLE F70	1,00
Mano de Obra			
MO	P20101110	CONJUNTO DE FILTRO DIÉSEL	0,50

Percepción del Cliente
VEHICULO NO PRENDE



TECNICO: Jorge Acevedo


Asesor de Servicio o Garantía


Aprobado por el cliente

FIRMA: _____