

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - AUTOMOVIL SEDAN A/A. 5 PUESTOS Año: 2023

Placa: AF653CS Carrocería: LS5A2ASE8PD915059

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	5349	OK	18/09/2024		20.143	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: USUARIO REPORTA QUE EN ALGUNAS OCASIONES TANTO EN FRIO COMO EN CALIENTE LA UNIDAD NO ENCIENDE. DEBE EMPLEAR UN ARRANCADOR DE BATERIA PARA ENCENDERLA (REVISION DE BATERIA)						Correc.: 0,00
MECANICA	5323	OK	16/09/2024		20.117	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: CAMPAÑA REEMPLAZO DE ALTERNADOR (VIN: LS5A2ASE8PD915059)						Correc.: 0,00
MECANICA	5322	OK	16/09/2024	17/09/2024	20.117	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: REVISION MTT0 20.000KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLE VERIFICAR AIRE Y POLEN  USUARIO REPORTA QUE LA UNIDAD NO ENCENDIA EN LA MAÑANA, SE LE PASO CORRIENTE A LA BATERIA Y ENCENDIO. (REVISION DE BATERIA) USUARIO REPORTA PITONEO AL ARRANCAR Y FRENAR (REVISION BUJIAS E INYECTORES)						Correc.:
REP	035	LIMPIA CARBURADOR			1,00	Cliente
REP	M-001	MICROFILTRO PARA INYECTORES			4,00	Cliente
REP	ORING	ORING DE INYECTORES UNIVERSAL			8,00	Cliente
REP	5305438	ACEITE DE MOTOR 5W-30 FULL SINTETICO			4,00	Cliente
REP	3707010-H01	BUJIA ALSVIN / CS15			4,00	Garantía Propia
REP	H15002-1010	FILTRO DE ACEITE ALSVIN/CS15/CS55			1,00	Cliente
REP	1109190-BS01	FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN ALSVIN			1,00	Cliente
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA ALSVIN			1,00	Cliente
REP	8119030-BS01	FILTRO DE A/C POLEN ALSVIN			1,00	Cliente
MO	0145	ENTONACION MAYOR			8,00	Cliente ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME
MO	1412	CAMBION A/F, REEMPLAZO FILTRO COMBUSTIBLE, AII			5,30	Cliente ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME
MECANICA	5135	OK	23/08/2024		17.653	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: EN OCASIONES AL ARRANCAR LA UNIDAD EMPIEZA A PITONEAR Y PIERDE FUERZA (REVISION DE BUJIAS, INYECTORES Y COMBUSTIBLE)						Correc.: 0,00
MECANICA	5025	OK	12/08/2024	12/08/2024	15.769	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: REVISION MTT0 15.000KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE VERIFICAR AIRE Y POLEN  EN OCASIONES AL ARRANCAR LA UNIDAD EMPIEZA A PITONEAR Y PIERDE FUERZA						Correc.:
REP	5305438	ACEITE DE MOTOR 5W-30 FULL SINTETICO			4,00	Cliente
REP	QL-4967	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15 QL-4967			1,00	Cliente
REP	1109190-BS01	FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN ALSVIN			1,00	Cliente
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA ALSVIN			1,00	Cliente
REP	8119030-BS01	FILTRO DE A/C POLEN ALSVIN			1,00	Cliente

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - AUTOMOVIL SEDAN A/A. 5 PUESTOS Año: 2023

Placa: AF653CS Carrocería: LS5A2ASE8PD915059

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor	
MECANICA	5025	OK	12/08/2024	12/08/2024	15.769	LUIS FERNANDO MORENO VALERA	
Requer.: REVISION MTTO 15.000KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE VERIFICAR AIRE Y POLEN  EN OCASIONES AL ARRANCAR LA UNIDAD EMPIEZA A PITONEAR Y PIERDE FUERZA						Correc.:	
MO	1412	CAMBION A/F, REEMPLAZO FILTRO COMBUSTIBLE, AII			5,30	Cliente	ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME
MECANICA	4599	OK	17/06/2024	17/06/2024	10.006	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ	
Requer.: REVISION DE 10,000 KM						Correc.:	
REP	5305438	ACEITE DE MOTOR 5W-30 FULL SINTETICO			4,00	Cliente	
REP	1109190-BS01	FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN ALSVIN			1,00	Cliente	
REP	8119030-BS01	FILTRO DE A/C POLEN ALSVIN			1,00	Cliente	
REP	F1012010-H01	FILTRO ACEITE ALSVIN / CS15			1,00	Cliente	
MO	00070	MANTENIMIENTO 5.000 KM			3,00	Cliente	HENRY RICO
MO	FILTROS-2	REEMPLAZO DE FILTROS POLEN AIRE MOTOR PASTII			1,30	Cliente	HENRY RICO
MECANICA	4266	OK	25/04/2024	25/04/2024	5.141	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ	
Requer.: MANTENIMIENTO 5 MIL CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE						Correc.:	
REP	5305438	ACEITE DE MOTOR 5W-30 FULL SINTETICO			4,00	Cliente	
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA ALSVIN			1,00	Cliente	
REP	F1012010-H01	FILTRO ACEITE ALSVIN / CS15			1,00	Cliente	
MO	0076	REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE			1,00	Cliente	HENRY RICO
MO	00070	MANTENIMIENTO 5.000 KM			3,00	Cliente	HENRY RICO
MECANICA	4135	OK	02/04/2024	29/04/2024	3.291	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ	
Requer.: REVISION DE 1.000 KM						Correc.:	
MO	0005	REVISION DE LOS 1.000 KMS			1,00	Exonerado	RONALD AXER MARQUEZ MARQU