

LS5A2ASE6PD915139

CHONGQING CARS, C.A.  
SERVICIO

J-50133409-9  
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1  
Fecha: 11/09/2024  
Hora : 09:11 am

Orden de Servicio Nro. S1 - 5289

LUIS FERNANDO MORI

Procedencia : Emisión : 11/09/2024 09:01:17 Prometido : 11/09/2024 17:01:12

Cliente : DANIEL ENRIQUE GARCIA CARRILLO Ced/Rif : V-14497747

Tlfs.: MOV (0424) 6004221

Modelo : NEW ALSVIN AT - AUTOMOVIL SEDAN A/A. 5 PUESTOS

Carrocería: LS5A2ASE6PD915139 Motor: N3CT512107 Placa: AF660CS

Kmts.: 10115 Fecha Venta: 23/03/2024 Color: BLANCO Año: 2023

Asesor : LUIS FERNANDO MORENO VALERA

Tlfs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------


Percepción del Cliente

CAMPAÑA, REEMPLAZO DE ALTERNADOR MODELO ALSVIN

*Estado del vehículo:*

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT	Bueno	0,00

BATERIA



R - RAYADO

Asesor de Servicio o Garantía

CHONGQING CARS, C.A.  
RIF J-50133409-9

Aprobado por el cliente