

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA Año: 2023

Placa: A20BA4N Carrocería: LSCBBZ2T8PG727649

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	5290	OK	11/09/2024		26.213	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: LA UNIDAD SE ENCUENTRA DESNIVELADA (CON CAIDA HACIA LA IZQUIERDA, AMERITA REEMPLAZO DE GOMAS DE CARROCERIA)						
Correc.:						
REP	2800400-BU01	TOPE DE PROTECCION II MARCO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	2800500-BU01	TOPE DE PROTECCION III MARCO CHANGAN F70			1,00	Cliente
MECANICA	5229	OK	04/09/2024	05/09/2024	26.213	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: ALINEACION POSTERIOR A COLOCACION DE TOPES DE CARROCERIA CONTINUACION OR 5032						
Correc.:						
REP	A-004	ALINEACION COMPLETA			1,00	Cliente
MECANICA	5032	OK	12/08/2024	11/09/2024	26.213	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: LA UNIDAD SE ENCUENTRA DESNIVELADA						
Correc.:						
0,00						
MECANICA	5031	OK	12/08/2024	15/08/2024	26.213	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: REVISION MTTO 25.000KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE REVISION FILTRO DE POLEN						
Correc.:						
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN			1,00	Cliente
REP	WL1030HD	ACEITE WOLF 10W30 HD SEMISINTETICO DIESEL			6,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	8119030-BU02	FILTRO A/C CHANGAN F70 (POLEN)			1,00	Cliente
MO	0007	REVISION DE 25,000 KMTS			5,00	Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA
MO	0124	REEMPLAZO FILTRO POLEN			2,00	Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA
MECANICA	4909	OK	25/07/2024	30/07/2024	24.523	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: REVISION DE LA CORNETA, EN OPORTUNIDADES SUENA Y EN OTRAS NO. CLIENTE REPORTA QUE SE INSTALO POR AQUI UNA CORNETA NUEVA.						
Correc.:						
REP	Q1210	ESTAÑO PARA SOLDADURA			1,00	Garantía Propia
REP	010252	TEIPE			1,00	Garantía Propia
REP	010253	TERMINAL - CONECTOR			5,00	Garantía Propia
REP	C-016N	CABLE AUTOMOTRIZ NO. 16 NEGRO			1,00	Garantía Propia
REP	C-016R	CABLE AUTOMOTRIZ NO. 16 ROJO			1,00	Garantía Propia
MECANICA	4820	OK	12/07/2024	13/08/2024	22.134	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: NO SE ENDEREZA LA UNIDAD ESTA DESNIVELADA ( CON CAIDA PARA LA IZQUIERDA)						
Correc.:						
0,00						
MECANICA	4763	OK	04/07/2024	04/07/2024	20.723	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: MANTENIMIENTO DE 20,000 KM REVISAR UNIDAD SE VE CAIDAD DE UN LADO REVISAR CARDAN SE LE SIENTE GOLPE						
Correc.:						
REP	035	LIMPIA CARBURADOR			1,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA Año: 2023

Placa: A20BA4N Carrocería: LSCBBZ2T8PG727649

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	4763	OK	04/07/2024	04/07/2024	20.723	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: MANTENIMIENTO DE 20,000 KM REVISAR UNIDAD SE VE CAIDAD DE UN LADO REVISAR CARDAN SE LE SIENTE GOLPE						Correc.:
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN			1,00	Cliente
REP	WL1030HD	ACEITE WOLF 10W30 HD SEMISINTETICO DIESEL			6,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01	FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70			1,00	Cliente
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA			0,50	Cliente JAVIER GONZALEZ
MO	0008	REEM FILTROS DE COMBUSTIBLES, AIRE Y POLEN			5,00	Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA
MO	0016	MATTO DE 20.000 KMS			5,00	Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA
MECANICA	4387	OK	16/05/2024	22/05/2024	15.487	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, UNIDAD PRESENTA DESNIVEL CLIENTE INFORMA QUE AL PARARSE EN LA PARTE DE ATRAS DE LA UNIDAD SE APRECIA UN LADO CAIDO						Correc.:
REP	2904100BU01	AMORTIGUADOR DEL IZQ CHANGAN F70			1,00	Garantía Planta
MO	P20101013	AMORTIGUADOR			0,20	Garantía Planta EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA
TOT	AMORTIGUADOR( REVISION GENERAL DE AMORTIGUADOR Y ASPIRAL				1,00	Garantía Planta
MECANICA	4368	OK	14/05/2024	15/05/2024	15.450	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 15.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLES VERIFICAR FILTRO DE AIRE Y POLEN ( SI AMERITA )						Correc.:
REP	PCR	PICO RAPIDO MANGUERA BOMBIN COMBUSTIBLE			1,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN			1,00	Cliente
REP	WL1030HD	ACEITE WOLF 10W30 HD SEMISINTETICO DIESEL			6,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	8119030-BU02	FILTRO A/C CHANGAN F70 (POLEN)			1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01	FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70			1,00	Cliente
MO	0104	MANTENIMIENTO 15.000 KM			5,00	Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA
MO	AIRE-FILTROS	REEM FILTRO COMBUSTIBLES, AIRE, POLEN Y ENTON			5,00	Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA
MECANICA	3932	OK	28/02/2024	30/05/2024	9.453	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, UNIDAD PRESENTA LUZ DEL 4X4 ENCENDIDA						Correc.:
REP	1807110-BU03	CONTROLADOR TRANSFER CHANGAN F70			1,00	Garantía Planta
MO	P20104014	CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE TRACCIÓN EN LAS			0,50	Garantía Planta EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA
MECANICA	3931	OK	28/02/2024	28/02/2024	9.453	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMEINTO DE 10.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAOZ FILTROS DE COMBUSTIBLES SERVICIO A LA PCV ( SI AMERITA )  VERIFICAR FILTROS DE AIRE Y POLEN						Correc.:
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN			1,00	Cliente
REP	WL1030HD	ACEITE WOLF 10W30 HD SEMISINTETICO DIESEL			6,00	Cliente

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA Año: 2023

Placa: A20BA4N Carrocería: LSCBBZ2T8PG727649

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	3931	OK	28/02/2024	28/02/2024	9.453	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMEINTO DE 10.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAOZ FILTROS DE COMBUSTIBLES SERVICIO A LA PCV ( SI AMERITA)						Correc.:
VERIFICAR FILTROS DE AIRE Y POLEN						
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE	CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01	FILTRO AIRE MOTOR	CHANGAN F70		1,00	Cliente
MO	0014	REVISION DE LOS 11.000 KMS			5,00	Cliente ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME
MO	AIRE-FILTROS	REEM FILTRO COMBUSTIBLES, AIRE, POLEN Y ENTON			3,00	Cliente ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME
MECANICA	3550	OK	22/12/2023	22/12/2023	4.468	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISION DE 5,000 KM						Correc.:
MO	0002	REVISION DE LOS 5.000 KMS			5,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	FILTROS-2	REEMPLAZO DE FILTROS POLEN AIRE MOTOR PASTII			3,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MECANICA	3547	OK	22/12/2023	22/12/2023	4.468	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISION DE 5.000 KM						Correc.:
REP	035	LIMPIA CARBURADOR			1,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	CHANGAN		1,00	Cliente
REP	WL1030HD	ACEITE WOLF 10W30 HD SEMISINTETICO DIESEL			6,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE	CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	8119030-BU02	FILTRO A/C	CHANGAN F70 (POLEN)		1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01	FILTRO AIRE MOTOR	CHANGAN F70		1,00	Cliente
MECANICA	3364	OK	23/11/2023		2.336	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, UNIDAD PRESENTA FALLA CON EL CLAXON ( NO SUENA)						Correc.:
REP	T-002	TERMINAL MACHO AUTOMOTRIZ			4,00	Cliente
REP	010252	TEIPE			1,00	Cliente
REP	C-016N	CABLE AUTOMOTRIZ NO. 16 NEGRO			2,00	Cliente
REP	C-016R	CABLE AUTOMOTRIZ NO. 16 ROJO			2,00	Cliente
MECANICA	3211	OK	02/11/2023	27/11/2023	990	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: UNIDAD CUESTA ENCENDER						Correc.:
REP	34R-1100	BATERIA AUTOMOTRIZ 1100 EXTREMA			1,00	Garantía Planta
MO	BC01001	CARGA DE BATERIA			0,50	Garantía Planta RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	P20104037	MONTAJE DE BATERIA			0,20	Garantía Planta RONALD AXER MARQUEZ MARQU

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA Año: 2023

Placa: A20BA4N Carrocería: LSCBBZ2T8PG727649

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	3198	OK	01/11/2023	01/11/2023	990	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 1.000 KM AL MEDIR EL ACEITE EN FRIO SALE DENTRO DE LA RAYA PERO CUANDO LA UTILIZO Y AL ESTAR REPOSADA NO MARCA EN EL PUNTO. LOS VIDRIOS SE ESTAN EMPAÑANDO CUANDO LLUEVE ( VERIFICAR BOTON DE NO EMPAÑAR)						
MO	0005		REVISION DE LOS 1.000 KMS		1,00	Exonerado EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA