

KAISHI MOTORS, C.A.
SERVICIOS

J-50069409-1

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. SERV - 2977

Página 1 de 1

Fecha: 16/09/2024

Hora : 03:48 pm

ANDREA LINARES

Procedencia : Cliente

Emisión : 06/09/2024 14:32:48 Prometido : 06/09/2024 22:32:46

Cliente : EL TUNAL, C.A. Ced/Rif : J-30024477-6

Tifs.: OFI (0253) 4911001

Modelo : ALSVINAT - NEW ALSVIN AT

Carrocería: LS5A2ASE2PD914084 Motor: N3CT515846 Placa: AC262FL

Kmts.: 61049 Fecha Venta: 19/10/2022 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE2PD914084

Asesor : ANDREA LINARES

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	1005070-H01-AA	CONJUNTO DE VOLANTE DE DOBLE MASA ALSVIN/CS15	1.00

Percepción del Cliente

REVISION : VEHICULO TIENE FALLA DE ENCENDIDO REVISION BATERIA
PRESENTA RUIDO EN ZONA DE MOTOR , TAQUETE O GOLPE FUERTE



Linaires

Asesor de Servicio o Garantía

[Handwritten signature]

Aprobado por el cliente