

LS5A2ASE6PD915139

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1
Fecha: 01/10/2024
Hora: 04:54 pm
KARELYS CAROLINA Y.

Procedencia: Cliente
Emisión: 01/10/2024 07:47:55 Prometido: 01/10/2024 15:47:49
Orden de Servicio Nro. S1 - 5433
Ced/Rif: V-14497747


Cliente: DANIEL ENRIQUE GARCIA CARRILLO
Modelo: NEW ALSVIN AT - AUTOMOVIL SEDAN A/A. 5 PUESTOS
Carrocería: LS5A2ASE6PD915139 Motor: N3CT512107 Placa: AF660CS
Kmts.: 10353 Fecha Venta: 23/03/2024 Color: BLANCO Año: 2023

Tifs.: MOV (0424) 6004221

Asesor: KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	1106100-BS01	BOMBA DE COMBUSTIBLE ALSVIN	1,00
REP	B511F260102-BSI	CONJUNTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE ALSVIN	1,00
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA ALSVIN	1,00

Percepción del Cliente
REEMPLAZAR TANQUE DE COMBUSTIBLE



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00

BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

Manuel Valles 1820596
Aprobado por el cliente

