

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERVICIO CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1

Fecha: 04/10/2024

Hora: 09:59 AM

NUMA ANTONIO BOSCA

Orden de Servicio Nro. S1 - 3976

Procedencia: Garantía Planta

Emisión: 04/10/2024 09:02:16

Prometido: 04/10/2024 19:00:00

Cliente: DIANELIS ANDREA RANGEL CONTRERAS Ced/Rif: V-21306515

Tifs: MOV (0424) 7570885 .DOM (0424) 7570885

Modelo: CS55 PLUS - CS55 PLUS

Carrocería: LS4ASE2EXRA924619 Motor: PN8AC638991 Placa: AB836HH

Kmts.: 4292 Fecha Venta: 15/08/2024 Color: GRIS Año: 2024


Asesor: NUMA ANTONIO BOSCAN RONDÓN

Tifs:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Repuestos			
REP	S203F280706-07C	CAMARA TRASERO CS55PLUS	1.00
Mano de Obra			
MO	CS1504053	MONTAJE DE LA CÁMARA DE MARCHA ATRÁS	0.70

Percepción del Cliente

REVISAR NO FUNCIONA SISTEMA DE CAMARA



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente