

CHONGQING CARS, C.A.  
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 5205

Página 1 de 1

Fecha: 17/10/2024

Hora: 10:35 am

KARELYS CAROLINA Y.

Procedencia: Cliente

Emisión: 02/09/2024 11:20:32 Prometido: 02/09/2024 19:20:28

Cliente: AMER CHAMS JEAID Ced/Rif: V-16838697

Tifs.: MOV (0414) 6226227

Modelo: NEW ALSVIN AT - AUTOMOVIL SEDAN A/A. 5 PUESTOS

Carrocería: LS5A2ASE9PD914132 Motor: N3CT515864 Placa: AC142CR


Kmts.: 9940 Fecha Venta: 26/10/2023 Color: ROJO Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE9PD914132

Asesor: KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Cliente</b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	WLDSG-FL,1L	ACEITE WLDSG-FL	7,00
REP	B511F260403-010	VOLANTE DIRECCION ALSVIN	1,00

**Percepción del Cliente**

REEMPLAZAR CAJA



R - RAYADO

**Estado del vehículo:**

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00

BATERIA

*Karely*  
Asesor de Servicio o Garantía

*Heaven*  
Aprobado por el cliente

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LS5A2ASE9PD914132

Trademark Changan

Model SC7152MA5

Engine Model JL473QF Net power 71KW

Piston displacement 1480ml

Total mass 1470kg

Manufacture date 2022-06-02 Seats 5



