

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. 51 - 5205

Página 1 de 1

Fecha: 17/09/2024

Hora: 10:38 am

KARELYS CAROLINA Y.

Procedencia: Cliente

Emisión: 02/09/2024 11:20:32 Prometido: 02/09/2024 19:20:28

Tifs: MOV (0414) 6226223

Cliente: AMER CHAMS JEAID Ced/Rif: V-16838697

Modelo: NEW ALSVIN AT - AUTOMOVIL SEDAN A/A 5 PUESTOS


Carrocería: LS5A2ASE9PD914132 Motor: N3CT515864 Placa: AC142CR

Kmts.: 9940 Fecha Venta: 26/10/2023 Color: ROJO Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE9PD914132

Asesor: KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	WLDSG-FL, 1L	ACEITE WLDSG-FL	7,00
REP	B511F260403-01C	VOLANTE DIRECCION ALSVIN	1,00

Percepción del Cliente
REEMPLAZAR CAJA



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
	Bueno	0,00
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEADOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00

BATERIA

Karely
Asesor de Servicio o Garantía

Heaven
Aprobado por el cliente