

301 51887278PG727649

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 5541

Página 1 de 1
Fecha: 25/10/2024
Hora: 08:10 pm
KARELYS CAROLINA Y.

Procedencia: Cliente

Emisión: 18/10/2024 12:36:16 Prometido: 18/10/2024 20:36:10

Cliente: OSCAR ENRIQUE ROMERO ANDRADE Ced/Rif: V-7686488

Tifs: MOV (0414) 6246450

Modelo: HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA

Carrocería: LSCBBZ2T8PG727649 Motor: 15-37051502 Placa: A20BA4N

Kmts: 29499 Fecha Venta: 17/10/2023 Color: GRIS Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T8PG727649

Asesor: KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Cliente</u>			
T.O.T.			
TOT	ALINEACION2	CORRECCION DE ALTURA PARTE D IZQUIERDA	1,00

Percepción del Cliente

CORRECCION DE ALTURA DE UNIDAD EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CÉLULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00

BATERIA

Karelys
Asesor de Servicio o Garantía

Oscar Romero
Aprobado por el cliente

104146246450

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2T8PG727649

Trademark Changan

Model SC10355SPCD5

Engine Model JE4D25Q5A

Rated power 93kW

Piston displacement 2499ml

Total mass 3120kg

Manufacture date 2023-01-03

Seats 5



