



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad / RIF	Nro.
ADDRESS	Año del Modelo	2023-12-09	FRANKLIN ARGENIO VARELA VIVAS	V14417046	500000003185
Modelo Vehículo	Fecha Creación	2024-11-01	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
HUNTER4x4	2023	2024-11-01	41617	CARACAS	RC241111RMRCA3230
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	2024-11-11	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSGBBZ179PG1Z7613	2024-11-11			04247314288	2024-11-11
Comisionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
HONG KONG MOTORS CA			CH-M004		

Descripción de la Falta

LUEGO DE LA REVISION SE EVIDENCIO QUE EL SISTEMA DE TRACCION 4X4 NO SE ACTIVA, ESTO INDICA QUE EL MOTOR DEL TRANSFER AMERITA REEMPLAZO

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCION DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	47-60-648-001		R	MOTOR TRANSFER CHANGAN F70	1.00	322.30	322.30
2	P20104014		M	CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS	0.50	24.00	12.00
					SUMATORIA TOTAL		334.30


SRG 500000003185

AUTORIZACION DEL CLIENTE:

- Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
- Para probar este vehículo fuera del taller si lo tiene necesario.
Aceptado:  FRANKLIN ARGENIO VARELA VIVAS
Gerente Repuestos

FECHAS AUTORIZADAS DEL CLIENTE:
2024/11/01
Fecha de Registro en el Sistema

LEENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION

CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para el fin.
Fecha de Salida:  2024/11/01

Total Mano de Obra	12.00
Total Repuestos	322.30
Total Otros Gastos	00.00
Sub-Total	334.30
Impuesto	53.49
Total General	387.79

HONG KONG MOTOR C.A.
RIF: J335400003
FISCAL AUTORIZADA