



Orden de Servicio: 0000000958

Usuario: MARIA JOSE RODRIGUEZ
Fecha: 04/11/2024 11:02:57 a.m.
Fecha Emisión: 04/11/2024
Fecha Venc.: 04/11/2024
Moneda: US\$

ORDEN DE SERVICIO

Cliente: ADIARY DEL CARMEN CAICEDO MUÑOZ
R.I.F.: V116635085

Cond. Pago: CONTADO
Vendedor / Asesor: AUTO BENGALA, C.A.

Teléfonos:

Dirección: CALLE B EDIF RES. LOS LIRIOS PISO 5 APT 15-A YRB GUAYCAY-BARUTA-MIRANDA CARACAS

Descripción: REEMPLAZO DE ELEBAVIDRIO

PLACA: AB293YR // MOTOR: // SERIAL N.I.V.:LS5A3DSE8PD910541
KM: 13805 // MARCA: CHANGAN // MODELO: CS15

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	Neto
SERV074	REVISION POR GARANTIA CS1503088	0,60	UND	24,00	14,40
B311075-1300-AE	REGULADOR DE VENTANA DR, IZQUIERDA CS15	1,00	UND	62,70	62,70

Observaciones: CLEINTE INDICA QUE BAJO EL VIDRIO Y AL SUBIRLO COMENZO A SONAR Y SE QUEDO ATASCADO / SE REQUIERE SU REEMPLAZO

Base Imponible (\$):	77,10
I.V.A 16% (\$):	12,34
Descuento (\$):	0,00
Neto (\$):	89,44

Asesor:



Cliente: