

SERVICIO

FACTURA Nro. 4740

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 28/11/2024

Vencimiento: 28/12/2024

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS
PIEDRAS.YARITAGUA.EDO YARACUUY.VENEZUELA.

Teléfonos: MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	1.133,90	1.133,90
MO	Mano de Obra	1,00	787,17	787,17
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 46,8554 según la tasa del BCV al 28-11-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		41,00	Subtotal BS:	1.921,07
Monto Exento USD:		0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:		41,00	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	1.921,07
IVA 16,00% USD:		6,56	IVA 16,00% BS:	307,37
Total Neto Factura USD:		47,56	Total Neto Factura BS:	2.228,44

Son : DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO BS CON 44/100 CENTIMOS

FACTURA RECLAMO DE GARANTIA SRG "500000003198" (O/R 5648) SEGUN AUTORIZACION RC241115RMRV03243

CHONGQING CARS, C.A.
RIF J-501334099

Empresa

Cliente



Placa	Nº Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
A90AZ8B		20232010-20	LEONARDO CARLOS DI MAURIZIO MATHEUS	V-10449876	500000003198
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
HUNTER4X4	2023	2024-11-05	33502	MARACAIBO	RC241115RMRV03243
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBZ274PG729443	2024-11-15			0424-6674424	2024-11-15
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
CHONGGING CARS CA			CHCH010		

Descripción de la Falla
 AMERITA EL REEMPLAZO DEL MOTOR ACTUADOR DEL A/C YA QUE NO REDIRIJE DE FORMA ADECUADA EL AIRE DENTRO DE LA CABINA, TODO EL AIRE LO DIRIJE AL PARABRISA Y SE EMPAÑA POR DENTRO DIFICULTANDO LA VISIBILIDAD AL USUARIO. CLIENTE CUENTA CON SUS MANTENIMIENTOS

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	8116010-BU01		R	MOTOR ELECTRÓNICO DEL ACTUADOR A/C	1.00	24.20	24.20
2	P2010A099		M	CONJUNTO DEL PANEL DE CONTROL DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DELANTERO	0.70	24.00	16.80
SUMATORIA TOTAL							41.00

SRG 500000003198

AUTORIZACION DEL CLIENTE:
 • Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 • Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.
 Aceptado: *[Firma]* **FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESSIONARIO**

Gerente Repuestos *[Firma]*
 2024-11-05
 Fecha de Registro en el Sistema

Gerente del Servicio *[Firma]*
 Gte. de Administración

LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION
CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para la fin.

ACEPTADO Y FIRMADO: *[Firma]*
 Gerente de Servicio

CHONGGING CARS CA
 RIF J-501334099

Total Mano de Obra	16.80
Total Repuestos	24.20
Total Otros Gastos	00.00
Sub-Total	41.00
Impuesto	06.56
Total General	47.56