

CALLE 20 ENTRE AV 15 Y 15A-1, LOCAL MILLENNIUM,  
SECTOR CANCHANCHA, MARACAIBO - ZULIA, ZONA POSTAL 4001  
CHONGQINGCARS@GMAIL.COM  
@CHANGANAUTOMARACAIBO  
04246013926 / 04246883068

SERVICIO

FACTURA Nro. 4741

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 20/11/2024

Vencimiento: 29/12/2024

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS  
PIEDRAS.YARITAGUA.EDO YARACUY.VENEZUELA.

Teléfonos: MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	16.810,59	16.810,59
MO	Mano de Obra	1,00	1.135,53	1.135,53
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 47,3138 según la tasa del BCV al 20-11-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		379,30	Subtotal BS:	17.946,12
Monto Exento USD:		0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:		379,30	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	17.946,12
IVA 16,00% USD:		60,69	IVA 16,00% BS:	2.871,38
Total Neto Factura USD:		439,99	Total Neto Factura BS:	20.817,50

Son : VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE BS CON 50/100 CENTIMOS

FACTURA RECLAMO DE GARANTIA SRG 500000003212 (O/R 5665) SEGUN AUTORIZACION RC241119RMRV03255

  
**CHONGQING CARS. C.A.**  
RIF J-501334099

Empresa

Cliente



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	Nº Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
A96BD7J		20233110-31	SIMSA DE VENEZUELA, C.A.	J-30965976-6	500000003212
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
HUNTER4X2	2023	2024-11-08	36067	CTRA G ENTRE CALLES 31 Y 32 LOCAL SIMSA NRO S/N BARRIO EZEQUIEL ZAMORA TIA JUANA ZULIA	RC24119RMRV03295
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSOBBZT1PG612018	2024-11-22			0256-3144320	2024-11-19
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
CHONGQING CARS CA			CHCH010		

Descripción de la Falla

Teniendo en cuenta las pruebas realizadas, unidad amerita el reemplazo del actuador abs para solucionar la problematica. CLIENTE CUENTA CON TODOS SUS MANTENIMIENTOS.

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BH6020BM00		R	ACTUADOR ABS 4x2 CHANGAN F70	1.00	355.30	355.30
2	P20102041		M	CONJUNTO DE ACTUADOR ABS / ESP	1.00	24.00	24.00
<b>SUMATORIA TOTAL</b>							<b>379.30</b>

SRG 500000003212

**AUTORIZACION DEL CLIENTE:**

- Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
- Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.

Aceptado: *[Signature]* **FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:** *[Signature]* Gerente Repuestos

*[Signature]* Gerente de Administración *[Signature]* Fecha de Registro en el Sistema 2024-11-08

**LEENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN**

**CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO**

Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.

REPTADO Y FIRMADO: *[Signature]* **FECHA DE SALIDA:** *[Signature]*

CHONGQING CARS CA  
RIF J-501334099

Total Mano de Obra	24.00
Total Repuestos	355.30
Total Otros Gastos	00.00
Sub-Total	379.30
Impuesto	60.69
Total General	439.99