



CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LS5A3DSE6PD910764

Trademark Changan

Model SC7159ADB5

Engine Model JL473QF Net power 74.5kW

Piston displacement 1480mL

Total mass 1610kg

Manufacture date 2022-05-06 Seats 5

WARNING  
ATTENTION



SRS SIDE AIRBAG

# CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 19-09-2022


Nombre del cliente: Modesto José Rodríguez Carvajal



Dirección: Calle 2<sup>a</sup> Sta La roca mo sin sector Parra del Sur La concepción Maracaibo

Teléfono Celular: (0414) 6233223 Teléfono Fijo: \_\_\_\_\_

Modelo del Vehículo: CS15 VIN: LSSA3DSEGPD910764




Placa del Vehículo: AC068AR Serial del Motor: N3CV502564

Firma del Cliente.  



Sello y firma del Concesionario Vendedor  
  
  
**ANDINA**  
MOTOR S. C. A.  
RIF. J-50084357-7

## CUPONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO

PERIODO DE GARANTIA (3 AÑOS/60.000 Km)

RECORRIDO	FECHA	KILOMETRAJE	SELLO Y FIRMA DEL CONCESIONARIO	RECORRIDO	FECHA	KILOMETRAJE	SELLO Y FIRMA DEL CONCESIONARIO
1.000 Km	11-10-22	W2S		25.000 Km 15 meses			
5.000 Km 3 meses	28-01-23	4719		30.000 Km 18 meses			
10.000 Km 6 meses	17-07-23	11.254		35.000 Km 21 meses			
15.000 Km 9 meses				40.000 Km 24 meses			
20.000 Km 12 meses				45.000 Km 27 meses			





Procedencia : Garantía Planta Emisión : 13/11/2024 10:00:01 Prometido : 13/11/2024 19:00:00

Cliente : MODESTO JOSE RODRIGUEZ CARVAJAL Ced/Rif : V-11960148 Tifs.: MOV (0424) 6233223 ,DOM (0424) 6233223

Modelo : CS15 - CS15

Carrocería: LS5A3DSE6PD910764 Motor: N3CV502564 Placa: AC068AR

Kmts.: 22375 Fecha Venta: 19/09/2022 Color: BLANCO Año: 2023

Asesor : NUMA ANTONIO BOSCA RONDÓN


Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b><u>Garantía Planta</u></b>			
<b><u>Repuestos</u></b>			
REP	S6ATFX	ACEITE S6ATFX SHELL	6,00
<b><u>Mano de Obra</u></b>			
MO	B51102060	CONJUNTO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	3,00
MO	CH28	CAMBIAR EL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	1,00

**Percepción del Cliente** -

REEMPLAZO DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA  
MANO DE OBRA DE REEMPLAZO DE TRANSMISION  
(UNIDAD DE REEMPLAZO TRANSMISION AUTOMATICA 1ERA VEZ Y EL REPUESTO FUE ENVIADO DESDE PLANTA SIN FACTURA -NO GENERA NINGUN COSTO PARA ANDINA MDV SOLO RECONOCERA MANO DE OBRA Y CONSUMIBLE)

AUTORIZADO VIA CORREO POR MDV



  
**ANDINA**  
 MOTOR'S, C.A.  
 RIF J 50084357-7  
 Asesor de Servicio o Garantía

  
 Aprobado por el cliente

## Caso unidades Cs15 con reemplazo de Transmision y pruebas

2 mensajes

Numa Boscan &lt;nboscan.changanelvigia@gmail.com&gt;

18 de octubre de 2024, 12:11

Para: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Thommy Tovar <analistagarantia3@apbgroup.net>, Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>

Buenas tardes Sr Richard un cordial saludo, por este medio solicito su apoyo para los siguientes casos:

- **Cliente :** María de los Ángeles Botero **Unidad :** CS15 VIN: LS5A3DSE9PD910757

Unidad se le reemplazo la caja por garantía pero la caja nueva instalada fue una suministrada por ustedes y la misma no fue facturada hacia nosotros, como el trabajo se realizó y se corrigió la falla solicito autorización para cargar en sistema SRAN el reporte con los consumibles y mano de obra utilizados para dicha reparación.

- **Cliente:** Modesto José Rodríguez **Unidad:** CS15 VIN: LS5A3DSE6PD910764  
(Caso Primera Transmisión)

Unidad se le reemplazo la caja por garantía pero la caja nueva instalada fue una suministrada por ustedes y la misma no fue facturada hacia nosotros, como el trabajo se realizó y se corrigió la falla solicito autorización para cargar en sistema SRAN el reporte con los consumibles y mano de obra utilizados para dicha reparación.

- **Cliente :** Cruz Carmelo Carballo **Unidad :** CS15 VIN: LS5A3DSEXP911979

Este caso la unidad ingresó por fallas de pérdida de fuerza a esta unidad se le realizaron una serie de pruebas como reemplazo de bujías/mantenimiento a inyectores y cambio de aceite a la caja ya que estaba en coloración oscura, esta unidad al final se la quedo Andina Motor's ya que el cliente no la acepto nuevamente entonces por tal motivo solicito autorización para cargar por SRAN el reporte con los consumibles utilizados en esta pruebas (Aceite Hidráulico)

[Ver Información adjunta de Órdenes de reparación:](#)

Numa A. Boscán  
Gerente de Servicio  
Andina Motor's, C.A  
J-50084357-7  
+58 414-757-07-92



 **ORDENES .pdf**  
196K

Thommy Tovar &lt;analistagarantia3@apbgroup.net&gt;

31 de octubre de 2024, 13:42

Para: Numa Boscan <nboscan.changanelvigia@gmail.com>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>

Buenas tardes saludos.



En revisión del caso presentado y de las evidencias suministradas, y tras la consulta con la dirección Automotriz, se ha decidido autorizar la carga de los reportes en sistema SRAN a pesar de estar extemporáneos, procedan a realizar la carga y adjuntar las evidencias que respalden dichos reportes para su aprobación.

MARIA BOTERO				
DESCRIPCION	CANT	PRECIO	SUB-TOTAL	
ACEITE	6,00	15,52	93,12	
ESTOPERA LATERAL	1,00	4,34	4,34	
MANO DE OBRA			96,00	
		TOTAL	193,46	

MODESTO RODRIGUEZ				
DESCRIPCION	CANT	PRECIO	SUB-TOTAL	
ACEITE	6,00	15,52	93,12	
ESTOPERA LATERAL	1,00	4,34	4,34	
MANO DE OBRA			96,00	
		TOTAL	193,46	

CRUZ CARBALLO				
DESCRIPCION	CANT	PRECIO	SUB-TOTAL	
ACEITE	6,00	15,52	93,12	
MO			24,00	
		TOTAL	117,12	

*[Handwritten signature]*

Sin mas nada que agregar me despido, quedo atento a sus comentarios

**Thommy Tovar**  
Analista de Garantía

 +58 (424) 558.63.70  
 analistagarantia3@apbgroup.net  
 [www.fotonvzla.com](http://www.fotonvzla.com) / [changanvzla.com](http://changanvzla.com)

 **CHANGAN AUTO**  
 **FOTON**

 **APB GROUP**

**De:** Numa Boscan <[nboscan.changanelvigia@gmail.com](mailto:nboscan.changanelvigia@gmail.com)>

**Enviado:** viernes, 18 de octubre de 2024 12:11 p. m.

**Para:** Richard Camejo <[rcamejo@apbgroup.net](mailto:rcamejo@apbgroup.net)>; Dorianny Castillo <[analistagarantia1@apbgroup.net](mailto:analistagarantia1@apbgroup.net)>; Morelba Crespo <[analistagarantia2@apbgroup.net](mailto:analistagarantia2@apbgroup.net)>; Thommy Tovar <[analistagarantia3@apbgroup.net](mailto:analistagarantia3@apbgroup.net)>; Josmir Aguilar <[represservicio1@apbgroup.net](mailto:represservicio1@apbgroup.net)>

**Asunto:** Caso unidades Cs15 con reemplazo de Transmision y pruebas

[El texto citado está oculto]

MARIA BOTERO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	SUB-TOTAL
ACEITE	6,00	15,52	93,12
ESTOPERA LATERAL	1,00	4,34	4,34
MANO DE OBRA			96,00
		TOTAL	193,46

MODESTO RODRIGUEZ

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	SUB-TOTAL
ACEITE	6,00	15,52	93,12
ESTOPERA LATERAL	1,00	4,34	4,34
MANO DE OBRA			96,00
		TOTAL	193,46

CRUZ CARBALLO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	SUB-TOTAL
ACEITE	6,00	15,52	93,12
MO			24,00
		TOTAL	117,12

