



CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1
Fecha: 19/11/2024
Hora : 07:44 am

Orden de Servicio Nro. S1 - 5694

LUIS FERNANDO MORI

Procedencia : Emisión : 19/11/2024 07:29:59 Prometido : 19/11/2024 15:29:53

Cliente : DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y VIVERES EN GENERAL GEN

Tifs.: MOV (0424) 6740221

Modelo : CS55 - AUTOMATICA DUAL 7 VELOC

Carrocería: LS4ASE2EXPA288121 Placa: AD950BF

Kmts.: 28157 Fecha Venta: 03/10/2023 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LS4ASE2EXPA288121

Asesor : LUIS FERNANDO MORENO VALERA


Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

USUARIO REPORTA QUE LA CAJA RESBALA AL HACER LOS CAMBIOS, ADEMAS PRESENTA UN SONIDO EN ALGUNAS OPORTUNIDADES CUANDO SE APLICAN LOS CAMBIOS (SUENA TAC)

USUARIO TAMBIEN REPORTA QUE EN ALGUNAS OPORTUNIDADES LA UNIDAD TARDA EN ARRANCAR (A LA UNIDAD LE CUESTA DESARROLLAR)



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT	Bueno	0,00

R - RAYADO

BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente