



CHONGQING CHANGAN

CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LS5A3DSE9PD910757

Trademark Changan


Model SC7159ADB5

Engine Model JL473QF Net power 74.5kW

Piston displacement 1480ml

Total mass 1610kg Seats 5

Manufacture date 2022-05-06





09:37

27°C

0

0.7

x1000r/min

E

AVG

5.4 L/100km

ODO 100665 km



ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 4229

Página 1 de 1

Fecha: 09/12/2024

Hora: 04:59 pm

NUMA ANTONIO BOSCA

Procedencia : Emisión : 09/12/2024 16:57:28 Prometido : 09/12/2024 19:00:00

Cliente : MARIA DE LOS ANGELES BOTERO SANCHEZ Ced/Rif : V-19777

Tifs.: MOV (0424) 7790117

Modelo : CS15 - CS15

Carrocería: LS5A3DSE9PD910757 Motor: N3CV506891 Placa: AC057AR

Kmts.: 100665 Fecha Venta: 10/10/2022 Color: PLATA Año: 2023


Asesor : NUMA ANTONIO BOSCAN RONDON

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente -

REEMPLAZAR ACEITE DE LA TRANSMISION



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

Auditoria / Vehiculo

VIN / Placa

LS5A3DSE9PD910757

Buscar

Mostrar 50 registros

Buscar:

Copy

CSV

Excel

PDF

Print

Mostrando registros del 1 al 12 de un total de 12 registros

Fecha	Tipo	Control	Operacion	Acción
2022-09-15	INV VEH	LS5A3DSE9PD910757	MODELO : CS15 RECEPCION : CHAM006 - ANDINA MOTORS CA	
2022-10-10	REG. POLIZA	C06601392	CLIENTE : MARIA DE LOS ANGELES BOTERO SANCHEZEDO : ANULADA 2024-03-19 MOTIVO : ANULADA POR IMCUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO, KM ACTUAL : 25742 TOPE PARA CONTROL : 6500, SERVICIO # 1	
2024-03-19	SRV	4290	KM : 25742 OBS : -	
2024-05-07	SRV	5010	KM : 38698 OBS : -	
2024-05-30	SRV	5411	KM : 46000 OBS : -	
2024-06-18	SRV	5803	KM : 50887 OBS : -	
2024-07-11	SRV	6082	KM : 57446 OBS : -	
2024-07-25	SRV	6241	KM : 63125 OBS : -	
2024-08-16	SRV	6639	KM : 68289 OBS : -	
2024-09-04	SRV	6931	KM : 72224 OBS : -	
2024-09-17	SRV	7235	KM : 79139 OBS : -	
2024-09-27	SRV	7414	KM : 84215 OBS : -	
Fecha	Tipo	Control	Operacion	Acción

Anterior

1

Siguiente

Caso unidades Cs15 con reemplazo de Transmision y pruebas

2 mensajes

Numa Boscan <nboscan.changanelvigia@gmail.com>

18 de octubre de 2024, 12:11

Para: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Thommy Tovar <analistagarantia3@apbgroup.net>, Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>

Buenas tardes Sr Richard un cordial saludo, por este medio solicito su apoyo para los siguientes casos:

- **Cliente :** María de los Ángeles Botero **Unidad :** CS15 VIN: LS5A3DSE9PD910757

Unidad se le reemplazo la caja por garantía pero la caja nueva instalada fue una suministrada por ustedes y la misma no fue facturada hacia nosotros, como el trabajo se realizó y se corrigió la falla solicito autorización para cargar en sistema SRAN el reporte con los consumibles y mano de obra utilizados para dicha reparación.

- **Cliente:** Modesto José Rodríguez **Unidad:** CS15 VIN: LS5A3DSE6PD910764
(Caso Primera Transmisión)

Unidad se le reemplazo la caja por garantía pero la caja nueva instalada fue una suministrada por ustedes y la misma no fue facturada hacia nosotros, como el trabajo se realizó y se corrigió la falla solicito autorización para cargar en sistema SRAN el reporte con los consumibles y mano de obra utilizados para dicha reparación.

- **Cliente :** Cruz Carmelo Carballo **Unidad :** CS15 VIN: LS5A3DSEXP911979

Este caso la unidad ingresó por fallas de pérdida de fuerza a esta unidad se le realizaron una serie de pruebas como reemplazo de bujías/mantenimiento a inyectores y cambio de aceite a la caja ya que estaba en coloración oscura, esta unidad al final se la quedo Andina Motor's ya que el cliente no la acepto nuevamente entonces por tal motivo solicito autorización para cargar por SRAN el reporte con los consumibles utilizados en esta pruebas (Aceite Hidráulico)

Ver Información adjunta de Órdenes de reparación:

Numa A. Boscán
Gerente de Servicio
Andina Motor's, C.A
J-50084357-7
+58 414-757-07-92



 **ORDENES .pdf**
196K

Thommy Tovar <analistagarantia3@apbgroup.net>

31 de octubre de 2024, 13:42

Para: Numa Boscan <nboscan.changanelvigia@gmail.com>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>

Buenas tardes saludos.

En revisión del caso presentado y de las evidencias suministradas, y tras la consulta con la dirección Automotriz, se ha decidido autorizar la carga de los reportes en sistema SRAN a pesar de estar extemporáneos, procedan a realizar la carga y adjuntar las evidencias que respalden dichos reportes para su aprobación.

MARIA BOTERO				
DESCRIPCION	CANT	PRECIO	SUB-TOTAL	
ACEITE	6,00	15,52	93,12	
ESTOPERA LATERAL	1,00	4,34	4,34	
MANO DE OBRA			96,00	
		TOTAL	193,46	

MODESTO RODRIGUEZ				
DESCRIPCION	CANT	PRECIO	SUB-TOTAL	
ACEITE	6,00	15,52	93,12	
ESTOPERA LATERAL	1,00	4,34	4,34	
MANO DE OBRA			96,00	
		TOTAL	193,46	

CRUZ CARBALLO				
DESCRIPCION	CANT	PRECIO	SUB-TOTAL	
ACEITE	6,00	15,52	93,12	
MO			24,00	
		TOTAL	117,12	

[Handwritten signature]

Sin mas nada que agregar me despido, quedo atento a sus comentarios

Thommy Tovar
Analista de Garantía

 +58 (424) 558.63.70
 analistagarantia3@apbgroup.net
 www.fotonvzla.com / changanvzla.com

 **CHANGAN AUTO**
 **FOTON**

 **APB GROUP**

De: Numa Boscan <nboscan.changanelvigia@gmail.com>

Enviado: viernes, 18 de octubre de 2024 12:11 p. m.

Para: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Thommy Tovar <analistagarantia3@apbgroup.net>; Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>

Asunto: Caso unidades Cs15 con reemplazo de Transmision y pruebas

[El texto citado está oculto]