

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: CS55 - AUTOMATICA DUAL 7 VELOC Año: 2024

Placa: AB832HH Carrocería: LS4ASE2E1RA924556

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	5557	OK	09/01/2025		1.501	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: USUARIO NOTA QUE EL VOLANTE ESTA LIGERAMENTE TORCIDO A LA IZQUIERDA						Correc.:
REP	A-004	ALINEACION COMPLETA			1,00	Garantía Planta
MECANICA	5812	OK	10/12/2024	10/12/2024	5.908	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: MANTENIMIENTO DE 5,000 KM						Correc.:
REP	H15002-1010	FILTRO DE ACEITE CS55/CS35 PLUS			1,00	Cliente
REP	5305438-WOLF	ACEITE MOTOR 5W-30 FULL SINTETICO - WOLF			5,00	Cliente
MO	00070	MANTENIMIENTO 5.000 KM			3,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MECANICA	5914	OK	21/10/2024	09/01/2025	1.501	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: USUARIO NOTA QUE EL VOLANTE ESTA LIGERAMENTE TORCIDO A LA IZQUIERDA						Correc.:
						0,00
MECANICA	5358	OK	19/09/2024	20/09/2024	1.501	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: REVISION 1.000KM USUARIO REPORTA QUE POR LA VENTILACION ENTRA MUCHO AIRE Y HUMO EXTERIOR USUARIO REPORTA QUE LA UNIDAD AMERITA ALINEACION						Correc.:
MO	0005	REVISION DE LOS 1.000 KMS			1,00	Exonerado HENRY RICO