

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2001

Página 1 de 1

Fecha: 13/01/2023

Hora : 09:44 am

MICHEL RODRIGUEZ

Procedencia :

Emisión : 12/01/2023 13:56:32 Prometido : 12/01/2023 21:56:26

Cliente : LIMREG DE JESUS DURAN FLORES Ced/Rif : V-10792552

Tifs.: MOV (0414) 5300976

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Carrocería: LS5A2ASE2ND915748 Motor: M3CT523025 Placa: AC770PB

Kmts.: 5127 Color: PLATA Año: 2021

Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.: OFI () 0424-5321072


Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente -

CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00
LINTERNA	Bueno	0.00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0.00
MAGACINT	Bueno	0.00



OBSERVACIONES: GARANTIA CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022

Wilgosdelina
Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente