

**ANDINA MOTOR'S, C.A**  
**SERVICIO**

**FECHA:** 16-2-2023

**FORMULA PARA DIAGNOSTICO DE INYECTORES**

**CLIENTE:** LUIS FRANKLIN MORA

CIL 1	CIL 2	CIL 3	CIL 4
79	55	79	82

VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO
55	82

**REGLA DE TRES** 67,07

**RESULTADO** -32,9268

**NOTA:** AMERITA REEMPLAZO DE LOS 4 INYECTORES



\_\_\_\_\_  
TECNICO

  
\_\_\_\_\_  
GTE/SERVICIO

 **ANDINA**  
MOTOR'S, C.A.  
RIF J 50084357 7