



**RECTIFICADORA Y AUTOPARTES
HUZCAT, C.A.**

RIF. J402335237

RECONSTRUCCION, REPARACION Y RECTIFICACION DE MOTORES A GASOLINA Y DIESEL, RECTIFICACION DE BIELAS FABRICACION Y RECONSTRUCCION DE PIEZAS PARA MAQUINARIAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES

Domicilio Fiscal: AV. 03 ESQUINA CON CALLE 4 LOCAL N° 3-150, Urb. LA FLORIDA EL VIGIA, EDO. MÉRIDA
CORREO: recti_huzcar@hotmail.com TELÉFONO: (0414) 436.08.69 / (0414) 718.79.70

FACTURA
N° 0574

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	12	01	2023

Nombre y Apellido o Razón Social: **ANDINA MOTOR'S C.A.**

Domicilio Fiscal: **AV. BOLIVAR SUR AMERICA EL VIGIA.**

RIF: **J-50084357-7** Condiciones de Pago: **CONTADO**

CANT.	DESCRIPCION	% ALI-CUOTA	Precio Unitario	TOTAL Bs.
1	Mantenimiento de Camara y Cambio de Goma. -			1.143,00
1	Lubricado Quimico al Block, Camara, Precamara y Accesorios. -			762,00



NUMERO DE CONTROL
00- 000574

SUB - TOTAL Bs. **1905,00**
ADICIONES, DESCUENTOS, BONIFICACIONES Bs.

MONTO EXENTO Bs.
BASE IMPONIBLE Según Alicuota()Bs. **1.905,00** IVA 16 % Bs. **304,80**

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA
TOTAL A PAGAR Bs. **2.209,80**

LITOGRAFIA MODERNA, C.A. Telf.: (0275) 881.20.30 - RIF. J-29544352-8 N° PROVIDENCIA: SENIAT/05/00208 de Fecha 12/02/2008 Número de Control desde el N° 00-000501 Hasta el N° 00-000750 Número de Factura Desde 0501 Hasta 0750 - Fecha de elaboración: 09/06/2022

ORIGINAL

Tasa BCV: 19.2784
USD: 98,82 \$.



**RECTIFICADORA Y AUTOPARTES
HUZCAT, C.A.**

RIF. J402335237

RECONSTRUCCION, REPARACION Y RECTIFICACION DE MOTORES A GASOLINA Y DIESEL, RECTIFICACION DE
BIELAS FABRICACION Y RECONSTRUCCION DE PIEZAS PARA MAQUINARIAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES

Domicilio Fiscal: AV. 03 ESQUINA CON CALLE 4 LOCAL N° 3-150, Urb. LA FLORIDA EL VIGÍA, EDO. MÉRIDA
CORREO: recti_huzcar@hotmail.com TELÉFONO: (0414) 436.08.69 / (0414) 718.79.70

FACTURA
N° 0605

FECHA DE EMISION
DIA: 27 MES: 02 AÑO: 2023

Nombre y Apellido o Razón Social: **ANDINA MOTORS CA.**

Domicilio Fiscal: **AV. BOLIVAR SURAMERICA EL VIGIA MERIDA**

RIF: **J-50084357-7** Condiciones de Pago: **Contado.**

CANT.	DESCRIPCION	% ALI-CUOTA	Precio Unitario	TOTAL Bs.
1	Rectificar punta del cigueñal y diáfragma del volante			732,60



NUMERO DE CONTROL
00- 000605

SUB - TOTAL Bs. 732,60
ADICIONES, DESCUENTOS BONIFICACIONES Bs.
MONTO EXENTO Bs.
BASE IMPONIBLE Según Alicuota ()Bs. 732,60
IVA 16 % Bs. 117,21
TOTAL A PAGAR Bs. 849,81

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA
LITOGRAFIA MODERNA, C.A. Telf.: (0275) 881.20.30 - RIF. J-29544352-8 N° PROVIDENCIA: SENIAT/05/00208
de Fecha 12/02/2008 Número de Control desde el N° 00-000501 Hasta el N° 00-000750
Número de Factura Desde 0501 Hasta 0750 - Fecha de elaboración: 09/06/2022

ORIGINAL
Tasou BCU: 94.4163
USD : 30\$