

Barquisimeto, 03 de Febrero de 2023.

INFORME TÉCNICO

El día 31 de Enero de 2023 se recibió 1 Turbo a nombre de **INVERSIONES OCCIDENTE 2020 C.A (HS24302)**. Con las siguientes características:

P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 20C210054
Placa: A52BD9J

Luego de una revisión exhaustiva en el turbo, en las partes internas se determinó que:
Eje partido, orificios de lubricación tapado por aceite contaminado.

En conclusión, se recomienda la sustitución completa de cartucho.




ANNA GATTI
COORDINADOR DE TALLER

Evidencias fotográficas:

P/N: 115090004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 20C210054

Placa: A52BD9J




ANNA GATTI
COORDINADOR DE TALLER

Dirección: Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara.

Tel: 0251-2374911/0426-5544720

E-mail: servicios@dieseline.com.ve Instagram: @dieselinevzla