

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 1461

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 21/01/2023 11:04:16 Prometido : 17/01/2023 17:00:00

Cliente : AGROINSUMOS Y ALIMENTOS VENEZOLANOS AGROALVENCA Tifs : MOV (0414) 5750042 , OFI (0414) 5750042

Modelo : F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería : LSCBBZ2T3MG612680 Motor : 15-35091105 Placa : A33DE4S

Kmts : 67805 Fecha Venta : 12/02/2021 Color : BLANCO Año : 2021


Asesor : ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Repuestos			
REP	1002032RAA	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	3541100RAA	BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70	1,00
REP	003201	REFRIGERANTE QUALID HIGH TEMP ROJO	3,00
REP	1000000RAA	JUEGO DE EMPAQUE F70	1,00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLOS (50-14-15) CHANGAN F70	1,00
REP	1014200ANA	VALVULA PCV CHANGAN F70	1,00
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8,00
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1,00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4,00
REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	75100	JUNTA LIQUIDA PARA MOTORES (SILICON GRIS)	1,00
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
REP	1007100RAA	MARTILLO/TAQUETE CHANGAN F70	2,00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA/FRONTAL CHANGAN F70	1,00
REP	1601307-1	COLLARIN DE EMBRAGUE CHANGAN F70	1,00
REP	000614	ACEITE MOTOR RIMULA R4 15W40 LITRO	6,00
REP	1124100ANAA	INYECTOR DE COMBUSTIBLE CHANGAN F70	4,00
Mano de Obra			
MO	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0,40
MO	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0,70
MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7,00
MO	P20101004	PISTÓN	7,70
MO	P20101016	CIGÜEÑAL	7,70
MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3,10
MO	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3,20
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7,70
MO	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0,80
MO	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1,00
MO	P20101038	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0,70
T.O.T.			
TOT	TOT0000030	MANT. A CAMARA , LAVADO QUIMICO,PRE-CAMARA TAPA VALVULA	1,00
TOT	TOT000546	LAVADO QUIMICO CIGUEÑAL	1,00

Percepción del Cliente

VEHICULO PRESENTA RUDO POR EL MOTOR/REVISAR CUESTA PARA ENCENDER/NO TIENE FUERZA



B - ROTO R - RAYADO

X - GOLPEADO



ANDINA MOTOR S. C. A.
RIF J 50084357-7
Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

REEMPLAZO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CADA 5.000 KM.

Multinacional de Vehículos, C.A., junto con la red de concesionarios autorizados CHANGAN y por recomendaciones del fabricante, le a sus clientes que deben reemplazar el filtro de combustible cada 5.000 KM. Esto con el fin de poder garantizar el buen funcionamiento del vehículo

A33DE4S

<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 1 REVISIÓN 1.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE:</p> <p>Orden de reparación</p> <p>Fecha</p> <p>Firma y sello Concesionario</p>	<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 2 REVISIÓN 5.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 4572 kms</p> <p>Orden de reparación: 28</p> <p>Fecha: 06/07/21</p> <p>Firma y sello Concesionario</p>
<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 3. REVISIÓN 10.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 10.216 kms</p> <p>Orden de reparación: 67</p> <p>Fecha: 07/07/21</p> <p>Firma y sello Concesionario</p>	<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 4 REVISIÓN 15.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE:</p> <p>Orden de reparación</p> <p>Fecha</p> <p>Firma y sello Concesionario</p>

HONG KONG MOTORS S.A.
RIF. J-31640053
FIRMA

HONG KONG MOTORS S.A.
RIF. J-31640053
MIT. 0549814505
FIRMA

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 5 REVISION 20.000 KM. CON CARGO AL CLIENTE KILOMETRAJE: 20159	REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 6 REVISION 25.000 KM. CON CARGO AL CLIENTE KILOMETRAJE: 28122
Orden de reparación 136 HONG KONG MOTOR'S, C.A. RIF. J-31540053-7 NIT. 0549814905 16/09/2022 Fecha FIRMA	Orden de reparación 181 HONG KONG MOTOR'S, C.A. RIF. J-31540053-7 NIT. 0549814905 04/11/21 Fecha FIRMA

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 7 REVISION 30.000 KM. CON CARGO AL CLIENTE KILOMETRAJE: 32050	REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 8 REVISION 35.000 KM. CON CARGO AL CLIENTE KILOMETRAJE: 36.408
Orden de reparación 233 HONG KONG MOTOR'S, C.A. RIF. J-31540053-7 NIT. 0549814905 11/12/21 Fecha FIRMA	Orden de reparación 288 HONG KONG MOTOR'S, C.A. RIF. J-31540053-7 NIT. 0549814905 09/02/22 Fecha FIRMA

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 9 REVISION 40.000 KM. CON CARGO AL CLIENTE KILOMETRAJE: 42000 - 49.000	REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 10 REVISION 45.000 KM. CON CARGO AL CLIENTE KILOMETRAJE:
Orden de reparación 1401521843 Estadec PORTUGUESA Estadec - ESTADEC PORTUGUESA 06/06/2022 Fecha FIRMA	Orden de reparación 1401521843 Estadec PORTUGUESA Estadec - ESTADEC PORTUGUESA 06/06/2022 Fecha FIRMA

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 11 REVISION 50.000 KM. CON CARGO AL CLIENTE KILOMETRAJE: 52.446	REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 12 REVISION 55.000 K.M. CON CARGO AL CLIENTE KILOMETRAJE:
Orden de reparación 2156 HONG KONG MOTOR'S C.A. RIF. J-31540053-7 06/06/2022 Fecha FIRMA	Orden de reparación 2156 HONG KONG MOTOR'S C.A. RIF. J-31540053-7 06/06/2022 Fecha FIRMA

HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN:LSCBBZ2T3MG612680

Trademark: CHANA

Made in China

Model: SC1035SPCD5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max.net power: 93kW

Total mass: 3120kg Seats: 5

Manufacturing date: 2020-10-09



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
A33DE4S
TACHIRA



Door open



67805 km

G

H

E

F