

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 08/09/2022 14:20:57 Prometido : 08/09/2022 22:20:54

Cliente : EL TUNAL, C.A. Ced/Rif : J-30024477-6

Tlfs.: OFI (0253) 4911001

Modelo : F704X2 - KAICENE F70 4X2

Carrocería: LSCBBZ2T0MG612412 Motor: 15-35080098 Placa: A56DO1M

Kmts.: 60000 Fecha Venta: 27/09/2021 Color: GRIS Año: 2021

Asesor : CARLOS CABRERA

Tlfs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b><u>Garantía Planta</u></b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	1002011RAAA	CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00
REP	1004019RAA	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00
REP	1004012-RAA	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00
REP	1007100RAA	MARTILLO/TAQUETE CHANGAN F70	16.00
REP	1014200ANA	VALVULA PCV CHANGAN F70	1.00
REP	1021013RAA	CORREA DE TIEMPO CHANGAN F70	1.00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4.00
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1.00
REP	1118300ANB	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1.00
REP	1207200ANA	VALVULA EGR CHANGAN F70	1.00
REP	1306100ANS	TERMOSTATO CHANGAN F70	1.00
REP	1307105RAA	O-RING BOMBA DE AGUA CHANGAN F70	1.00
REP	1307106RAA	O-RING BOMBA DE AGUA CHANGAN F70	1.00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLO (50-14-15)	1.00
REP	1002032RAA	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00
REP	1000000RAA	JGO DE EMPACADURA CHANGAN F70	1.00

OBSERVACIONES:KMS REAL :76851

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. SERV - 285

ANDREA LINARES

Dependencia : Garantía Planta

Emisión : 08/09/2022 14:20:57

Prometido : 08/09/2022 22:20:54

Cliente : EL TUNAL, C.A. Ced/Rif : J-30024477-6

Tlfs.: OFI (0253) 4911001

Modelo : F704X2 - KAICENE F70 4X2

Matrícula: LSCBBZ2T0MG612412 Motor: 15-35080098 Placa: A56DO1M

Capacidad: 60000 Fecha Venta: 27/09/2021 Color: GRIS Año: 2021

Asesor : CARLOS CABRERA

Tlfs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Garantía Planta</b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN F70	1.00
REP	1021020RAA	TENSOR CORREA TIEMPO CHANGAN F70	1.00
REP	1021030RAA	POLEA CORREA TIEMPO CHANGAN F70	2.00

**Percepción del Cliente** -

REVISAR FALLA DE PERDIDA DE FUERZA

OBSERVACIONES:KMS REAL :76851

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente