



HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCBBZ2T5MG696873

Trademark: CHANA Made in China

Model: SC1035SPCC5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max.net power: 93kW

Total mass: 3005kg Seats: 5

Manufacture date: 2021-01-28



Turbo
Compresor

CHONGQING CARS, C.A.

J-50133409-9

Página 1 de 1

SERVICIO

ORDEN DE REPARACION

Fecha: 11/07/2022

Orden de Servicio Nro. S1 - 746

Hora : 01:35 pm

SULEYKA DEL CARMEI

Procedencia :

Emisión : 11/07/2022 13:53:18

Prometido : 11/07/2022 21:53:15

Cliente : WEST CONSTRUCCIONES, C.A Ced/Rif : J-30831071-9

Tifs.: MOV (0414) 6411890

Modeio : F704X2 - KAICENE F704X2

Carroceria: LSCBBZ2T5MG696873 Motor: 15-36010326 Placa: A68AZ8N

Kmts.: 60052 Fecha Venta: 12/11/2021 Color: BLANCO Año: 2021 Chasis: LSCBBZ2T5MG696873


Asesor : SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

REVISAR UNIDA, PRESENTA LUCES EN EL TABLERO
FALLA PERSISTE LUEGO DEL SERVICIO REALIZADO.



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MACACINT	Bueno	0,00

BATERIA

Suleyka Morales Paz
Asesor de Servicio o Garantía

[Firma]
Aprobado por el cliente

<p>PERSONA Presente D hesto al</p> <p>PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 1 REVISION 1.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 1476.</p> <p>43 Orden de reparación</p> <p>6-10-21 Fecha</p> <p><i>Selma Kauf</i> Firma y sello Concesionario</p>	<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 2 REVISION 5.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 5.191</p> <p>49 Orden de reparación</p> <p>11-10-21 Fecha</p> <p><i>Selma Kauf</i> Firma y sello Concesionario</p>
--	---

<p>PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 3. REVISION 10.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 10.276</p> <p>85 Orden de reparación</p> <p>8-11-21 Fecha</p> <p><i>Selma Kauf</i> Firma y sello Concesionario</p>	<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 4 REVISION 15.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 15.419</p> <p>1018 Orden de reparación</p> <p>1-12-21 Fecha</p> <p><i>Selma Kauf</i> Firma y sello Concesionario</p>
--	--

<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 5 REVISION 20.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 21.078</p> <p>217 Orden de reparación</p> <p>5-1-22 Fecha</p> <p><i>Selma Kauf</i> Firma y sello Concesionario</p>	<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 6 REVISION 25.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 26.465</p> <p>267 Orden de reparación</p> <p>2-2-22 Fecha</p> <p><i>Selma Kauf</i> Firma y sello Concesionario</p>
--	--

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 12
REVISION 55.000 KM.


CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 58.602.

✓
CHONGQING CARS. C.A.
RIF J-501334099

705
Orden de reparación

30-6-22
Fecha


Firma y sello Concesionario



**Cilindro # 1 valor de compresión 280 psi,
19 bar**



**Cilindro # 2 valor de compresión 160 psi,
11 bar**



**Cilindro # 3 valor de compresión 200 psi,
14 bar**



**Cilindro # 4 valor de compresión 240 psi,
16 bar**



**Ducto de la válvula EGR al cuerpo de
aceleración con hollín y aceite**



**Entrada del ducto de la válvula EGR al cuerpo
de aceleración**

