

HISTORIAL MILKO PAGLIARELLA

| | SERVICIO | KMS REALIZADO | FECHA DEL SERVICIO | FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE | DIAGNOSTICO |
|---|----------|---------------|--------------------|--|---|
| Placa: A05A00R Modelo: KAICENE F70 4X4 Kms. Actual 65.428 | 5,000 | 5,206 | 04/03/21 | CLIENTE INDICA QUE PERDIO FUERZAS, LE CUESTA PARA ENCENDER | Cilindro N° 1 compresión de 230psi. Cilindro N° 2 compresión de 170Psi. Cilindro N° 3 compresión de 210psi Cilindro N° 4 compresión de 160psi Pormedio: 192,50psi Se recomienda desmontar el motor para disgnosticar daños internos. |
| | 10,000 | 10,203 | 16/06/21 | | |
| | 15,000 | 15,107 | 09/08/21 | | |
| | 20,000 | 20,081 | 07/10/21 | | |
| | 25,000 | 25,274 | 16/12/21 | | |
| | 30,000 | 30,213 | 15/02/22 | | |
| | 35,000 | 37,299 | 26/04/22 | | |
| | 40,000 | 41,630 | 01/06/22 | | |
| | 45000 | 47,123 | 20/06/22 | | |
| | 50000 | 51,208 | 06/09/22 | | |
| | 55000 | 56,155 | 19/10/22 | | |
| | 60000 | 60,267 | 28/12/22 | | |