

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.  
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2460

Página 1 de 1  
Fecha 23/02/2023  
Hora 01:57 PM  
WILGOSDELINA SANC

Procedencia : Cliente

Emisión : 23/02/2023 13:51:17

Prometido : 23/02/2023 21:51:12

Cliente : MARCO ANTONIO BELLOTO BRACHO Ced/Rif : V-9551591

Tifs.: MOV (0424) 513644

Modelo : CS15 - CS15

Fabricación: LS5A3DSE0PD910274 Carrocería: LS5A3DSE0PD910274 Motor: N3CV511481 Placa: AB225WR

Kmts.: 5407 Fecha Venta: 31/08/2022 Color: PLATA Año: 2023 Chasis: LS5A3DSE0PD910274

Asesor : WILGOSDELINA SANCHEZ


Tifs.: OFI () 0424-5321072

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Ciente</b>			
<b>Mano de Obra</b>			
MO	0095	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIA CAMPANA	0.40
MO	0096	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO CAMPANA	0.30

**Percepción del Ciente**

CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLWITIN B0-025-2022

LS5A3DSE0PD910274



**Estado del vehículo:**

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00

OBSERVACIONES: GARANTIA CALIBRACION DE BUJIAS

*Wilgosedelina*  
Asesor de Servicio o Garantía

*[Signature]*  
Aprobado por el cliente