



TRACER

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
A93CR0D
ARAGUA




000 39169 km

Velocidad
0 km/h

Icons: Car, Warning, Gear

A central digital display showing the odometer reading '000 39169 km' at the bottom. Above it, the word 'Velocidad' is displayed, followed by '0 km/h' and a small speedometer icon. At the top of the display are three icons: a car, a warning triangle, and a gear.



CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2T3NG602331

Trademark Changan

Model SC1035SPCD5

Engine Model JE4D25Q5A Rated power 93kW

Piston displacement 2499ml

Total mass 3120kg

Manufacture date 2021-04-23 Seats 5

CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 1
REVISION 1.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1.476.

Orden de reparación

14/02/22
Fecha



ANDINA
MOTOR S. C. A.
RIF J-50084357-7

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 2
REVISION 5.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 4925

510
Orden de reparación

03/05/22
Fecha



ANDINA
MOTOR S. C. A.
RIF J-50084357-7

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 7
REVISION 30.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE:

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 8
REVISION 35.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 35.900

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario



REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 5
REVISION 20.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE


KILOMETRAJE: 23.876

1182

Orden de reparación

18-10-22

Fecha



REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 6
REVISION 25.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE


KILOMETRAJE: 28.436.

1316

Orden de reparación

25-11-22

Fecha



CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 27 / 03 / 2022

Nombre del cliente: Centro de Compras MIKASA, (C.C. MIKASA C.A.)

Dirección: Av. Físcal Aguada 15 Edif. MIKASA Urb. Bubugui 3 piso PB OF Administración El Vigía.

Teléfono Celular: 0434-0820062

Teléfono Fijo: 0275-8817296

Modelo del Vehículo: Kia Sorento F70 4x4


VIN: LSCBB22T3NG602331

Placa del Vehículo: A93CP00

Firma del Cliente.



Sello y firma del Concesionario Vendedor.



ANDINA
MOTOR'S, C. A.

RIF J-50084357-7

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 3.
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 11.102

DB

Orden de reparación

04-07-22

Fecha

Firma



Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 4
REVISION 15.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 17.676

024

Orden de reparación

22-08-22

Fecha

Firma



Sello Concesionario

Rf6: 1339

Procedencia: Cliente Emisión: 08/02/2023 10:40:47 Prometido: 08/02/2023 17:00:00

Cliente: CENTRO DE COMPRAS MIKASA, (C.C. MIKASA C.A.) Ced/Rif: J Tifs. OFI (0275) 8810000, MOV (0414) 7047851

Modelo: F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T3NG602331 Motor: 15-36031463 Placa: A93CR0D


Kmts.: 39169 Fecha Venta: 14/11/2022 Color: GRIS Año: 2022

Asesor: ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	3541100RAA	BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70	1,00
REP	000614	ACEITE MOTOR RIMULA R4 15W40 LITRO	6,00
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1,00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLOS (50-14-15) CHANGAN F70	1,00
REP	88863336R1	REFRIGERANTE DEXCOOL 50/50	3,00
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8,00
REP	75100	JUNTA LIQUIDA PARA MOTORES (SILICON GRIS)	1,00
REP	1000000RAA	JUEGO DE EMPAQUE F70	1,00
REP	8338458	WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO PAILA	6,00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4,00
REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
REP	1007100RAA	MARTILLO/TAQUETE CHANGAN F70	3,00
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
REP	1002034RAA	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR (DIAM 0,23)	4,00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA/FRONTAL CHANGAN F70	1,00
Mano de Obra			
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7,70
MO	P20101004	PISTÓN	7,70
MO	P20101016	CIGUEÑAL	7,70
MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3,10
MO	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3,20
MO	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0,80
MO	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1,00
MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7,00
MO	P20101038	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0,70
MO	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0,70
MO	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0,40
T.O.T.			
TOT	TOT0000030	MANT. A CAMARA , LAVADO QUIMICO	1,00

Percepción del Cliente

VEHICULO PRESENTA BOTE DE ACEITE REVISAR EL ARRANQUE TIENE ACEITE



R - RAYADO

