



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
A32DSOV
ZULIA

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2TXNG602312

Trademark Changan

Model SC1035SPCD5

Engine Model JE4D25Q5A

Rated power 93kW

Piston displacement 2499ml

Total mass 3120kg

Manufacture date 2021-04-23

Seats 5



000 23893 km

Velocidad
0 km/h

Icons: Car, Triangle, Gear

Icon: Tachometer

The central digital display shows the total mileage as 23893 km. It displays 'Velocidad' (Speed) as 0 km/h and includes a tachometer icon. At the top, there are three icons: a car, a triangle, and a gear.





CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 09-06-2022
Nombre del cliente: Asner Betulio Sanchez Rodriguez
Dirección: Calle Bolivar Local Farmacia José Gregorio Hernandez pro 2275887 Sector Boulevard
Horacio Guillen Cosigua el Cubo Zulia
Teléfono Celular: 0414-9750410 Teléfono Fijo: _____
Modelo del Vehículo: Kia Carens F70 4x4 VIN: L8CBB2TXN9602312
Placa del Vehículo: A32D60V

Firma del Cliente.

Sello y firma del Representante Vendedor.

ANDINA
MOTOR'S, C. A.

RIF. J-50084357-7

CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 1

REVISION 1.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1.196

731

Orden de reparación

18.06.22

Fecha



REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 2

REVISION 5.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 4.560

858

Orden de reparación

03-08-22

Fecha



Andina Motor's C.A. J-50084357-7
 www.changanvzla.com @changanvzla
 Sector Sur América El Vigía, Estado Mérida
 Av. Bolívar Local antiguo Local Automotriz Nro. P/B
 nboscan.changanvzla@gmail.com
 0414 - 757 0792
 Asesor de Repuestos y Servicio

Numa Bosta

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 3.
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 9.746

1045

Orden de reparación

19-09-22

Fecha


ANDINA
 MOTOR'S C.A.
 RIF J-50084357-7
 Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 4
REVISION 15.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 15.537

1249

Orden de reparación

08-11-22

Fecha


ANDINA
 MOTOR'S C.A.
 RIF J-50084357-7
 Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 5
REVISION 20.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 20635

1456
Orden de reparación

29.12.22
Fecha


Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 6
REVISION 25.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE:

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 1601

Procedencia: Garantía Planta Emisión: 02/02/2023 15:44:55 Prometido: 10/02/2023 17:00:00

Cliente: ASNER BETULIO SANCHEZ RODRIGUEZ Ced/Rif: V-7775929 Tifs: MOV (0414) 9750410 DOM (0414) 9750410

Modelo: F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2TXNG602312 Motor: 15-36031162 Placa: A32DS0V

Kmts: 23893 Fecha Venta: 09/06/2022 Color: AZUL Año: 2022

Asesor: ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Garantía Planta

Repuestos

REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLOS (50-14-15) CHANGAN F70	1,00
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8,00
REP	1118300ANB	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1,00
REP	1000000RAA	JUEGO DE EMPAQUE F70	1,00
REP	1002032RAA	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1,00
REP	88863336R1	REFRIGERANTE DEXCOOL 50/50	3,00
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
REP	75100	JUNTA LIQUIDA PARA MOTORES (SILICON GRIS)	1,00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA/FRONTAL CHANGAN F70	1,00
REP	8338458	ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO	6,00
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
REP	1007100RAA	MARTILLO/TAQUETE CHANGAN F70	3,00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4,00
REP	3541100RAA	BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70	1,00

Mano de Obra


MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7,00
MO	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3,20
MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3,10
MO	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1,00
MO	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0,80
MO	P20101038	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0,70
MO	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0,70
MO	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0,40
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7,70
MO	P20101004	PISTÓN	7,70
MO	P20101016	CIGÜEÑAL	7,70

T.O.T.

TOT	TOT00027	MANT. CAMARA/LAVADO QUIMICO BLOQUE Y ACCESORIOS MOTOR	1,00
-----	----------	---	------

Percepción del Cliente

VEHICULO LLEGO EN GRUA BOTO EL ACEITE REVISAR POR DEBAJO LA VARILLA



A - ABOLLADO R - RAYADO

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente