



Navigation display showing a map with a red location marker. Above the map are icons for a square, a car, a triangle, and a gear. Below the map, the text "Punto alerta" is displayed above a red location marker. At the bottom of the display, the text "ODO 33511 km" is shown.





HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCBBZ2T7MG697491

Trademark: CHANA Made in China

Model: SC1035SPCD5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max. net power: 93kW

Total mass: 3120kg Seats: 5

Manufacture date: 2021-03-17

CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 1
REVISION 1.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1320

CORTESIO
Orden de reparación



19/11/21
Fecha

[Signature]
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 2
REVISION 5.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 5035

338
Orden de reparación



12-02-22
Fecha

[Signature]
Firma y sello Concesionario

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 09-11-2021

Nombre del cliente: Endrik Javier Chavez Romero

Dirección: Av. Abitador sector casco central casa nro 514 Machiques

Teléfono Celular: 0412-4736481 Teléfono Fijo: _____


Modelo del Vehículo: Kia Carens F70 4x4 VIN: LSCBBZ2T7M6G97491

Placa del Vehículo: A49AV9T

Firma del Cliente.

[Handwritten Signature]

Sello y firma del Concesionario Vendedor.

[Handwritten Signature]
**ANDINA**
MOTOR'S. C. A.
RIF J-50084357-7

[Mirrored VIN stamp: LSCBBZ2T7M6G97491]

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 7
REVISION 30.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 33 511

1715
Orden de reparación

03-03-23
Fecha


Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 8
REVISION 35.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE:

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 3.
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE:

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 4
REVISION 15.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 15477

838
Orden de reparación

27-07-22
Fecha

Firma



ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 1710

Página 1 de 1

Fecha: 09/03/2023

Hora: 11:24 am

ARIANNIS YERAIDA AL

Procedencia : Cliente

Emisión : 02/03/2023 10:11:46

Prometido : 02/03/2023 17:00:00

Cliente : ENDRIK JAVIER CHAVEZ ROMERO Ced/Rif : V-11257081

Tifs : OFI (0424) 5087493 ,MOV (0412) 4736481

Modelo : F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T7MG697491 Motor: 15-36022512 Placa: A49AU9T

Kmts.: 33511 Fecha Venta: 09/11/2021 Color: GRIS Año: 2021


Asesor : ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO

Tifs :

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	1124100ANAA	INYECTOR DE COMBUSTIBLE CHANGAN F70	4.00
REP	8702300ANS	BOMBIN DE COMBUSTIBLE CHANGAN F70	1.00
Mano de Obra			
MO	P20101110	CONJUNTO DE FILTRO DIÉSEL	0.50
MO	P20101089	INYECTOR DE COMBUSTIBLE	0.40

Percepción del Cliente

VEHICULO LLEGO EN GRUA
VEHICULO PRESENTA LUZ DE MOTOR ENCENDIDA
VEHICULO CONSUME MUCHO COMBUSTIBLE
CLIENTE INDICA QUE BOTA ACEITE POR LA VARILLA Y POR LA TAPA DE LLENADO DE ACEITE



R - RAYADO



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente