

REPUESTOS MILKO PAGLIARELLA A09A05R (MOTOR) CLIENTE REFERIDO SR ROBERTO

1 mensaje

GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

29 de marzo de 2023, 09:14

Para: Jonatan Mayora <representante16apbgrou.p.vzla@gmail.com>

CC: RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>, Maria Alejandra Soto Coronel

<gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>, dorianny castilloutria

<garantiachangan2vzla@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez

<asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>

Buenos días anexo listado de piezas y fotos para reparacion de motor de vehículo a nombre de Milko Papliarella, placa A09A05R:

- 4 Camisas
- 4 Pistones
- 1 Juego de anillos
- 8 orin`g
- 4 orin`g
- 4 Lainas de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- 1 Juego conchas de biela
- 1 Empacadura de tapa válvula
- 1 Empacadura de cámara
- 1 Empacadura admisión
- 1 Empacadura de manifold
- 1 Empacadura de carter de motor
- 1 Estopera delantera de cigueñal
- 1 Conjunto trasera de cigueñal
- 1 Bomba de aceite
- 1 Silicon
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de valvula
- Chequear cámara

NO CUBIERTO POR GARANTÍA

- 1 Kit de tiempo
- 1 Valvula PCV
- Mantenimiento del tanque de combustible
- 1 Filtro de aire de motor
- 1 Filtro primario
- 1 Filtro secundario
- Chequear inyectores
- 1 Kit de embrague
- Rectificar volante
- 1 Válvula EGR

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

----- Forwarded message -----

De: **GERENCIA POSTVENTA** <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Date: lun, 27 mar 2023 a las 12:34

Subject: HISTORIAL MILKO PAGLIARELLA A09A05R (MOTOR) CLIENTE REFERIDO SR ROBERTO

To: Jonatan Mayora <representante16apbgroun.vzla@gmail.com>, RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>, dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>, MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>
Cc: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>

Buenas tardes anexo RFG del vehículo a nombre de Milko Pagliarella, se le solicitó al cliente el historial de mantenimiento, se procedió a medir compresion de motor, cliente es referido del Sr. Roberto Abreu.

Nota: por el concesionario de acarigua le diagnosticaron que el motor debería ser reparado, sin embargo el vehículo fue referido al concesionario de Barquisimeto para realizar la reparación de motor, por presentar compresiones del motor fuera de rango.

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

21 archivos adjuntos



IMG-20230329-WA0011.jpg
69K



IMG-20230329-WA0012.jpg
89K



IMG-20230329-WA0013.jpg
89K



IMG-20230329-WA0014.jpg
97K



IMG-20230329-WA0015.jpg
61K



IMG-20230329-WA0016.jpg
55K



IMG-20230329-WA0017.jpg
74K



IMG-20230329-WA0018.jpg
36K



IMG-20230329-WA0019.jpg
99K



IMG-20230329-WA0021.jpg
109K



IMG-20230329-WA0022.jpg
60K



IMG-20230329-WA0023.jpg
75K



IMG-20230329-WA0024.jpg
89K



IMG-20230329-WA0025.jpg
63K




IMG-20230329-WA0026.jpg
61K



IMG-20230329-WA0027.jpg
79K



IMG-20230329-WA0028.jpg
72K



IMG-20230329-WA0029.jpg
78K



IMG-20230329-WA0030.jpg
45K



IMG-20230329-WA0031.jpg
97K



IMG-20230329-WA0032.jpg
82K

