

Edencia : Cliente

Emisión : 07/02/2023 12:09:31 Prometido : 07/02/2023 20:09:27

nte : JUAN CARLOS SCRIBANI BETANCOURT Ced/Rif : V-19231399-

Tifs.: MOV (0412) 7593102

delo : F704X4 - KAICENE F70 4X4

rocería: LSCBBZ2T9MG696357 Motor: 15-35120904 Placa: A22A08R

ts.: 36067 Fecha Venta: 12/07/2021 Color: AZUL Año: 2021 Chasis: LSCBBZ2T9MG696357

esor : ANDREA LINARES

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Cliente


Mano de Obra

MO	P20101016	CIGUEÑAL	7.70
MO	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80
MO	P20101038	TAPA DE LA CAMARA DE VALVULAS	0.70
MO	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0.40
MO	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3.20
MO	P20101004	CAMBIO DE PISTONES	7.70
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTON	7.70
MO	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00
MO	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0.70
MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10
MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7.00

Garantía Planta

Repuestos

REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLO (50-14-15)	1.00
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4.00
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70	1.00



B - ROTO E - ESTILLADO R - RAYADO

OBSERVACIONES: Mo se cargara segun Boletin, Rep con factor compensacion 5%

Andreas
Asesor de Servicio o Garantía

[Firma]
Aprobado por el cliente

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. SERV - 773

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 07/02/2023 12:09:31 Prometido : 07/02/2023 20:09:27

Cliente : JUAN CARLOS SCRIBANI BETANCOURT Ced/Rif : V-19231399-

Tifs.: MOV (0412) 7593102

Modelo : F704X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T9MG696357 Motor: 15-35120904 Placa: A22AO8R

Kmts.: 36067 Fecha Venta: 12/07/2021 Color: AZUL Año: 2021 Chasis: LSCBBZ2T9MG696357


Asesor : ANDREA LINARES

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Garantía Planta</u>			
Repuestos			
REP	1002011RAAA	CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00
REP	1118300ANB	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1.00
REP	SCOOLOJ 05	REFRIGERANTE SUPER COOL ROJO (GALON)	3.00
REP	1000000RAA	JGO DE EMPACADURA CHANGAN F70	1.00
REP	99942	SILICON GRIS A/T MEGA GREY	1.00
REP	1004019RAA	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00
REP	1004012-RAA	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00
REP	1002031RAA	SHIM DE AJUSTE CAMISA DE CILIN DROS 0.15±0.012 MM	4.00
REP	SKYLM10W30S	ACEITE SEMISINTETICO DIESEL 10W30	6.00
T.O.T.			
TOT	255T2-5	TOT - REVISION Y DIAGNOSTICO DE TURBO	1.00

Percepción del Cliente -

REVISION BOTE DE ACEITE, (TURBO LLENO DE ACEITE)



B - ROTO E - ESTILLADO R - RAYADO

OBSERVACIONES: Mo se cargara segun Boletin, Rep con factor compensacion 5%

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

KAISHI MOTORS, C.A.
J-50069409-1

ORDEN DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

KAISHI MOTORS C.A. J-50114358-7 Av. 71 (Vía paralela a la av. Don Julio Centeno) entre calles este-oeste 101 y 102 local parcela nro. cmv-35 urb. para comercio San Diego.



Nº ORDEN

Nº DIARIO **5**


DATOS DEL CLIENTE

Nombre y Apellido: Juan C. Scabaré		C.I./R.F.:	Fecha de entrada: 06/02/23	Fecha de salida:	Hora:
Dirección o Ubicación:		Tel. Habitación:		Tel. Trabajo:	
Sociedad o Empresa:		Fecha de nacimiento:		Técnico asignado: Juber.	
Correo Electrónico:		E-mail: bluetooth			

DATOS DEL VEHÍCULO

Placa: A22A08RKF704X4	Modelo: A2ul	Año:	Color: Azul	Serial VIN: LSCBB2E19M6696357	Kms: 36.067	Fecha de venta:
Condiciones de la Orden: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Fianza <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Retorno <input type="checkbox"/> Especificar:		Presupuesto <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		Batería S/N: OK27H10A0089.		

CONDICIONES OBSERVADAS AL RECIBIR EL VEHÍCULO



Observaciones:

DETALLES DE DAÑO	ACCESORIOS	SIST. ELÉCTRICO	Iconos de advertencia
<input type="checkbox"/> Golpe	<input checked="" type="checkbox"/> Alfombrera delantera	<input checked="" type="checkbox"/> Faros delanteros	 E F COMBUSTIBLE
<input type="checkbox"/> Suelto	<input checked="" type="checkbox"/> Alfombrera trasera	<input checked="" type="checkbox"/> Tablero	
<input checked="" type="checkbox"/> Rayas	<input checked="" type="checkbox"/> Gato	<input checked="" type="checkbox"/> Luz cruce/emergencia	
<input type="checkbox"/> Descoloridos	<input checked="" type="checkbox"/> Radio reproductor	<input checked="" type="checkbox"/> Stop	
<input checked="" type="checkbox"/> Vidrio roto	<input type="checkbox"/> Antena de radio	<input checked="" type="checkbox"/> Vidrios eléctricos	
<input type="checkbox"/> Faltan molduras	<input checked="" type="checkbox"/> Triángulo de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/> Aire acondicionado	
<input type="checkbox"/> Faltan accesorios	<input type="checkbox"/> Alarma	<input checked="" type="checkbox"/> Luces antihielo	
<input type="checkbox"/> Espejo roto	<input type="checkbox"/> Switch alarma	<input type="checkbox"/> Dcho Partido	

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA SEGÚN EL CLIENTE

turbo lleno de aceite, Revisar bote de aceite.

OBSERVACIONES ADICIONALES SOBRE EL VEHÍCULO (ACCESORIOS, EQUIPAMIENTO, CONDICIONES, ETC.)

Autorizo los trabajos de reparación necesarios para solventar las fallas arriba mencionadas, junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no se hace responsable por pérdidas o daños al vehículo, artículos dejados en él; en caso de fuego, robo o cualquier otra causa fuera de su control, así como cualquier demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas. También concedo permiso al concesionario para que los empleados autorizados por él, conduzcan el vehículo y a que permanezca más de los tres(3) días señalados. El cliente acepta y conviene que la empresa no se hace responsable por daños o mal funcionamiento de otras partes del vehículo que no fueron autorizadas expresamente a reparar.

CUENTE	ASESOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO
Nombre y Apellido:	Nombre y Apellido:	Descripción del Presupuesto:
Firma:	Firma:	Presupuesto Inicial:
		Tiempo de entrega estimado:
		Autoriza: