

Procedencia: Garantía Planta

Emisión: 07/02/2023 11:12:06

Prometido: 07/02/2023 19:12:01

Cliente: LACTEOS OPTIMUS, C.A. Ced/Rif: J-31084309-0

Tifs.: MOV (0414) 3646942

Modelo: F704X2 - KAICENE F70 4X2

Carrocería: LSCBBZ2T8MG696219 Motor: 15-35120581 Placa: A44DN4K

Kmts.: 60000 Fecha Venta: 23/08/2021 Color: AZUL Año: 2021 Chasis: LSCBBZ2T8MG696219

Asesor: ANDREA LINARES

Tifs.:


Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Garantía Planta</b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70	1.00
REP	1002011RAAA	CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00
REP	99942	SILICON GRIS A/T MEGA GREY	1.00
REP	1000000RAA	JGO DE EMPACADURA CHANGAN F70	1.00
REP	1004019RAA	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00
REP	1002031RAA	SHIM DE AJUSTE CAMISA DE CILIN DROS 0.15±0.012 MM	4.00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4.00
REP	SKYLM10W30S	ACEITE SEMISINTETICO DIESEL 10W30	6.00
REP	SCOOLOJ 05	REFRIGERANTE SUPER COOL ROJO (GALON)	3.00
REP	1004012-RAA	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLO (50-14-15)	1.00
<b>T.O.T.</b>			
TOT	TOT-340	RECTF ASIENTOS/SERV RECTF CAMARA/ASENTAR VALVULAS/BAÑO QUIMI	1.00



OBSERVACIONES: Kms real 82.218 (Mo. cargada según boletín / Rep con factor compensación 5%)



Asesor de Servicio o Garantía



Aprobado por el cliente

KAISHI MOTORS, C.A.  
J-50069409-1

**ORDEN DE RECEPCIÓN DE SERVICIO**

KAISHI MOTORS C.A. J. 50114358-7 Av. 71 [vía paralela a la av. Don Julio Centeno] entre calles este-oeste 101 y 102 local parcela nro. cmv-35 urb paq comercio San Diego.



Nº ORDEN

Nº DIARIO

6


**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_ C.I./RIF: \_\_\_\_\_ Fecha de entrada: 06/09/23 Fecha de salida: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 Dirección o Ubicación: \_\_\_\_\_ Telf. Habitación: \_\_\_\_\_ Telf. Trabajo: \_\_\_\_\_  
 Ciudad o Empresa: Optimus Aceleos, CA. Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_ Tercera: Promotor  
 Correo Electrónico: farco.figardo@optimusaceleos.com.ar 0414-3646942. Observaciones: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL VEHÍCULO**

Placa: A44DN4KHF704X221 Año: 21 Color: Azul Serial VIN: LSCBB22T8M669679 Kms: 83.210 Fecha de venta: 23/08/21  
 Condiciones de la Orden: Filial  Garantía  Retorno  Especifique: \_\_\_\_\_ Bateria S/N: OK27H10A0128  
 Contado  Crédito  Interno  Presupuesto  Otros

**CONDICIONES OBSERVADAS AL RECIBIR EL VEHÍCULO**



**Observaciones:**

DETALLES DE DAÑO		ACCESORIOS		SIST. ELÉCTRICO	
<input checked="" type="checkbox"/> Golpe	<input type="checkbox"/> Falta centro de copas	<input checked="" type="checkbox"/> Alfombra delantera	<input type="checkbox"/> Herramientas	<input type="checkbox"/> Faros delanteros	
<input type="checkbox"/> Suelto	<input type="checkbox"/> Falta emblema	<input checked="" type="checkbox"/> Alfombra trasera	<input type="checkbox"/> Tapa de gasolina	<input type="checkbox"/> Tablero	
<input type="checkbox"/> Rayas	<input type="checkbox"/> Tapicería manchada	<input type="checkbox"/> Gata	<input type="checkbox"/> Tapa de aceite	<input type="checkbox"/> Luz cruce/emergencia	
<input type="checkbox"/> Desconchada	<input type="checkbox"/> Cámara espejo retrovisor	<input type="checkbox"/> Radio reproductor	<input type="checkbox"/> Tapa de liga de frenos	<input type="checkbox"/> Stop	
<input checked="" type="checkbox"/> Vidrio roto	<input checked="" type="checkbox"/> Vehículo sucio	<input checked="" type="checkbox"/> Antena de radio	<input type="checkbox"/> Caucho de repuesto	<input type="checkbox"/> Vidrios eléctrico	
<input type="checkbox"/> Falta montura	<input type="checkbox"/> Falta perno rueda	<input type="checkbox"/> Encendedor c.		<input type="checkbox"/> Aire acondicionado	
<input type="checkbox"/> Falta faro		<input checked="" type="checkbox"/> Triángulo de seguridad		<input type="checkbox"/> Luces antiniebla	
<input type="checkbox"/> Faltan accesorios		<input type="checkbox"/> Alarma			
<input type="checkbox"/> Espejo roto		<input type="checkbox"/> Switch alarma			

**DESCRIPCIÓN DE LA FALLA SEGÚN EL CLIENTE**

Vehículo con Cortesía G. aprobada en Concesionario Acarigua.

~~Tapa de Gasolina No abre. (tiene filtro roto)~~  
 Tapa de Gasolina No abre. (tiene filtro roto)

**OBSERVACIONES ADICIONALES SOBRE EL VEHÍCULO (ACCESORIOS, EQUIPAMIENTO, CONDICIONES, ETC.)**

Autorizo los trabajos de reparación necesarios para solventar las fallas arriba mencionados, junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no se hace responsable por pérdidas o daños al vehículo, artículos dejados en él; en caso de fuego, robo o cualquier otra causa fuera de su control, así como cualquier demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas. También concedo permiso al concesionario para que los empleados autorizados por él, conduzcan el vehículo y a que permanezca mas de los tres(3) días señalados. El cliente acepta y conviene que la empresa no se hace responsable por daños o mal funcionamiento de otras partes del vehículo que no fueron autorizadas expresamente a reparar.

* CLIENTE		* ASESOR DE SERVICIOS	10 Descripción del Presupuesto
Nombre y Apellido:	Nombre y Apellido:		
Firma: <i>Xuperius Orot...</i>	Firma: <i>Andy</i>		11 Presupuesto Inicial
			12 Tiempo de entrega estimado
			13 Autoriza: <i>Xuperius Orot...</i>