

INVERSIONES MULTINACIONAL,C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2817

Página 1 de 1

Fecha: 11/04/2023

Hora : 10:18 am

WILGOSDELINA SÁNCI

Procedencia : Garantía Planta

Emisión : 11/04/2023 09:03:33

Prometido : 11/04/2023 17:03:27

Cliente : GIOVANNI DI MAGGIO MACIAS Ced/Rif : V-17625449

Tifs.: MOV (0414) 5236125

Modelo : NEW ALSVIN MT - NEW ALSVIN M/T

Carrocería: LS5A2ABRXND912468 Motor: M3EA505384 Placa: AC780PB

Kmts.: 10128 Fecha Venta: 04/10/2022 Color: PLATA Año: 2021

Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.: MOV (251) 5321072

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Mano de Obra			
MO	0095	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIA CAMPAÑA	0.40
MO	0096	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO CAMPAÑA	0.30


Percepción del Cliente

CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-20222

5A2ABRXND912468

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00



OBSERVACIONES: GARANTIA CALIBRACION

Wilgodelina
Asesor de Servicio o Garantía

Luis BAEZ 798 5894
Aprobado por el cliente