

Guanti

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 1971

Página 1 de 1
Fecha: 20/04/2023
Hora: 03:12 pm
KARELYS CAROLINA Y.

Procedencia: Emisión: 20/04/2023 15:19:57 Prometido: 20/04/2023 23:19:53

Cliete: INVERSIONES LACTEAS SAN SIMON, C.A Ced/Rif: J-41257799 Tifs.: MOV (0414) 6357855

Modelo: NEW ALSVIN - AUTOMOVIL SEDAN 5 PUESTOS A/A CAPACIDAD DE CARGA 375

Fabricación: Carrocería: LS5A2ASE1ND919371 Motor: M3CT534587 Placa: AB209WR


Kmts.: 13853 Fecha Venta: 12/05/2022 Color: BLANCO Año: 2022 Chasis: LS5A2ASE1ND919371

Asesor: KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

CALIBRACION DE BUJIAS



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT.	Bueno	0,00

BATERIA

Karelys
Asesor de Servicio o Garantía

Ricardo Comys
Aprobado por el cliente