

INVERSIONES MULTINACIONAL C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. 51 - 2948

Página 1 de 1
Fecha: 27/04/2023
Hora: 12:45 pm
WILGOSDELINA SANCHEZ

Procedencia: Garantía Planta

Emisión: 27/04/2023 12:27:31 Prometido: 27/04/2023 20:27:27

Cliente: RAB ELECTRIC C.A Ced/Rif: J-50132417-4

Tifs: MOV (GA14) 5243603

Modelo: CS15 - CS15

Fabricación: LS5A3DSE7PD910739 Carrocera: LS5A3DSE7PD910739 Motor: N3CV506931 Placa: AC056AR

Kms: 5714 Fecha Venta: 27/10/2022 Color: ROJO Año: 2023 Chasis: LS5A3DSE7PD910739



Asesor: WILGOSDELINA SANCHEZ

Tifs: MOV (251) 5321072

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Mano de Obra			
MO	0095	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIA CAMPAÑA	0.40
MO	0096	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO CAMPAÑA	0.30

Percepción del Cliente

CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Buena	0.00
ALFOMBRAS	Buena	0.00
ANTENA DE RADIO	Buena	0.00
CD	Buena	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Buena	0.00
ENCENDEDOR	Buena	0.00
EXTINGUIDOR	Buena	0.00
GATO	Buena	0.00
HERRAMIENTAS	Buena	0.00

OBSERVACIONES CALIBRACION DE BUJIAS

W. Agosdelina S.
Asesor de Servicio o Garantía Aprobado por el cliente